

کد کنترل

506

F

آزمون (نیمه‌تمرس) ورود به دوره‌های دکتری – سال ۱۴۰۲

دفترچه شماره (۱)

صبح پنج‌شنبه

۱۴۰۱/۱۲/۱۱



جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
سازمان سنجش آموزش کشور

«اگر دانشگاه اصلاح شود مملکت اصلاح می‌شود.»
امام حسین (ره)

مهندسی مکانیک – ساخت و تولید (کد ۲۳۲۱)

زمان پاسخ‌گویی: ۱۳۵ دقیقه

تعداد سؤال: ۴۵

عنوان مواد امتحانی، تعداد و شماره سوالات

ردیف	مواد امتحانی	تعداد سؤال	از شماره	تا شماره
۱	مجموعه دروس تخصصی: – ریاضیات مهندسی – آنالیز شکل دادن فلزات – مثالورژی در تولید – ابزارشناسی و ماشین‌کاری پیشرفته	۴۵	۱	۴۵

این آزمون نمره منفی دارد.

استفاده از ماشین حساب مجاز نیست.

حق جا به تکرار و انتشار سوالات به هر روش (الکترونیکی و...) پس از برگزاری آزمون، برای تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی تنها با مجوز این سازمان مجاز می‌باشد و با مخالفین برای مقررات رفتار می‌شود.

* داوطلب گرامی، عدم درج مشخصات و امضا در مندرجات جدول زیر، بهمنزله عدم حضور شما در جلسه آزمون است.

اینجانب با شماره داوطلبی با آگاهی کامل، یکسان بودن شماره صندلی خود با شماره داوطلبی مندرج در بالای کارت ورود به جلسه، بالای پاسخ نامه و دفترچه سوالات، نوع و کد کنترل درج شده بر روی جلد دفترچه سوالات و پایین پاسخ نامه ام را تأیید می نمایم.

امضا:

مجموعه دروس تخصصی (ریاضیات مهندسی - آنالیز شکل دادن فلزات - متالورژی در تولید - ابزارشناسی و ماشین کاری

پیش‌رفته:

مسئله ۱ - مفروض است. اگر (n) تبدیل فوریه سینوسی تابع $y(x)$ به ازای N $n \in \mathbb{N}$

$$\begin{cases} 2y'' + y = 0, 0 < x < \pi \\ y(0) = 1 \\ y(\pi) = a \end{cases}$$

باشد و $a = \frac{108}{17\pi}$ ، مقدار a کدام است؟

۱ (۱)

۲ (۲)

۳ (۳)

۴ (۴)

-۲ معادله $y'' + \lambda y = 0$ ؛ $x \in (0, \pi)$ را به همراه شرایط کرانه‌ای $y(0) = y(\pi) = 0$ به ازای مقدار ویژه

حقيقی مقدار λ در نظر بگیرید. کدام مورد درست است؟

(۱) هر دو تابع $\sin(nx)$ و $\cos(nx)$ ، تابع ویژه متناظر با n مین مقدار ویژه مثبت هستند.

(۲) تنها برای مقدار ویژه صفر، تابع ویژه ساده (یک تابع ویژه مستقل خطی) است.

(۳) برخی توابع ویژه (متمايز) مسئله، در بازه $[0, \pi]$ بر یك دیگر عمود نیستند.

(۴) کوچکترین مقدار ویژه مثبت، $\lambda = 1$ است.

-۳ فرض کنید سری فوریه تابع $f(x) = \begin{cases} -4k & -2 \leq x \leq 1 \\ kx + 5 & 1 < x \leq 2 \end{cases}$ در $x = 1$ به k همگرا باشد. مقدار k کدام است؟

۱ (۱) صفر

۲ (۲)

۳ (۳) $\frac{5}{4}$

۴ (۴)

www.Sanjesh3.com

-۸ جواب مسئله لاپلاس زیر در مختصات قطبی کران دار است. کدام است؟

$$\begin{cases} u_{rr} + \frac{1}{r} u_r + \frac{1}{r^2} u_{\theta\theta} = 0; 0 < r < 1, -\pi < \theta \leq \pi, \\ u(1, \theta) = (2 + \cos \theta) \sin \theta; -\pi < \theta \leq \pi, \end{cases}$$

$$2 + \frac{1}{r^2} \cos \theta \quad (1)$$

$$2r + \frac{1}{r} \cos \theta \quad (2)$$

$$2r + r^2 \cos \theta \quad (3)$$

$$2 \cos(\ln r) + \frac{1}{r} \cos(2 \ln r) \cos \theta \quad (4)$$

-۹ مسئله الکترواسیتاتیک در ناحیه $r^2 u_{rr} + ru_r + u_{\theta\theta} = 0$ با شرایط مرزی $0 < r < 2$ و $|\theta| < \frac{\pi}{3}$ باشد. کدام است؟

$$u\left(\frac{3}{2}, \frac{\pi}{3}\right) - u\left(\frac{2}{3}, \frac{\pi}{6}\right) \text{ را در نظر بگیرید. مقدار } u(0, \theta) = -\pi \text{ و } u(2, \theta) = \pi \text{ و } u_\theta\left(r, \pm \frac{\pi}{2}\right) = 0 \text{ کدام است؟}$$

$$2\pi \log_4\left(\frac{9}{4}\right) \quad (2)$$

$$2\pi \ln\left(\frac{9}{4}\right) - \pi \quad (1)$$

$$2\pi \log_4(9) + \pi \quad (4)$$

$$2\pi \log_4(9) \quad (3)$$

-۱۰ فرض کنید تابع لگاریتم با شاخه اصلی یعنی $\operatorname{Arg}z \leq \pi < -\pi$ تعریف شده باشد. مقدار $\ln\left(\frac{1+i\sqrt{3}}{1-i\sqrt{3}}\right)^2$ کدام است؟

$$\frac{4\pi}{3}i \quad (1)$$

$$\frac{2\pi}{3}i \quad (2)$$

$$-\frac{2\pi}{3}i \quad (3)$$

$$-\frac{4\pi}{3}i \quad (4)$$

-۱۱ فرض کنید $\sum_{n=-\infty}^1 |a_n| \cdot \frac{1}{z^n \sinh(z)}$ در ناحیه همگرایی سری کدام است؟

$$\frac{427}{360} \quad (1)$$

$$\frac{413}{360} \quad (2)$$

$$\frac{307}{360} \quad (3)$$

$$\frac{293}{360} \quad (4)$$

-۱۲ فرض کنید $f(z) = \sin(x) \cosh(ay) + i\psi(x, y)$ تحلیلی باشد. مقدار $\int_C f(z) dz$ که در آن C پاره خط جهت دار از

مبدأ مختصات به نقطه $(\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$ می باشد، کدام است؟ ($z = x + iy$)

$$1 + i \sinh \frac{\pi}{2} \quad (1)$$

$$i + \sinh \frac{\pi}{2} \quad (2)$$

$$i - \sinh \frac{\pi}{2} \quad (3)$$

$$1 - i \sinh \frac{\pi}{2} \quad (4)$$

-۱۳ مقدار $\int_C e^{(z+1)/z} dz$ کدام است؟

$$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!(k+1)!} \quad (1)$$

$$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{k!}{(2k)!} \quad (2)$$

$$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!(2k)!} \quad (3)$$

$$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{(k!)^2} \quad (4)$$

-۱۴ مقدار $\int_0^\pi \sin(e^{\gamma i \theta}) \sin^r(\theta) d\theta$ کدام است؟ ($i = \sqrt{-1}$)

$$-\frac{\pi}{4} \quad (1)$$

(2) صفر

$$\frac{\pi}{4} \quad (3)$$

$$\frac{\pi}{2} \quad (4)$$

۱۵ - مقدار $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{x^4 \cos x}{x^4 + 5x^2 + 4} dx$ کدام است؟

$$\frac{\pi}{3}(e^{-2} - 2e^{-1}) \quad (2)$$

$$\frac{\pi}{2}(e^{-2} - 2e^{-1}) \quad (1)$$

$$\frac{\pi}{3}(2e^{-2} - e^{-1}) \quad (4)$$

$$\frac{\pi}{2}(2e^{-2} - e^{-1}) \quad (3)$$

۱۶ - کرنش حقیقی مؤثر در لحظه گلوبی شدن (کرنش ناپایداری) ماده‌ای که تابع رابطه $\sigma = k\bar{\epsilon}^n$ است، در شرایط آزمایش کشش دومحوره متعادل کدام است؟

$$n \quad (2)$$

$$\frac{2}{3}n \quad (1)$$

$$2n \quad (4)$$

$$\frac{1}{2}n \quad (3)$$

۱۷ - حداکثر مقدار کاهش سطح مقطع در فرایند کشش سیم، در حالتی که ضریب بازدهی یک باشد، چند درصد است؟

$$63 \quad (2)$$

$$50 \quad (1)$$

$$82 \quad (4)$$

$$72 \quad (3)$$

۱۸ - اگر مدول یانگ و ضریب پواسون قطعه مکعب مستطیلی به ابعاد $40 \times 60 \times 80 \text{ mm}$ به ترتیب 200 GPa و 0.29 باشد و فشار هیدرواستاتیک باعث تغییر طول $24 \mu\text{m}$ در ضلعی به طول 80 mm شود، مقدار فشار هیدرواستاتیک چند مگاپاسکال است؟

$$120/9 \quad (1)$$

$$142/9 \quad (3)$$

۱۹ - نیروی مورد نیاز برای تغییر شکل مکعب مربعی به طول 80 mm میله‌ی متر چند تن است، در صورتی که نیروی فشاری در

$$\text{دو وجه دیگر مکعب } 160 \text{ ton } \text{ و تنش تسليم جسم } \frac{\text{ton}}{\text{cm}^2} 60 \text{ باشد؟ (از معیار فون میزز استفاده شود.)}$$


$$3860 \quad (2)$$

$$3680 \quad (1)$$

$$6380 \quad (4)$$

$$5240 \quad (3)$$

۲۰ - در یک فرایند به نام Stretch Flanging یک ورق با قطر اولیه d_B با یک سوراخ به قطر d_0 توسط بانج به قطر d_h مطابق شکل تغییر شکل می‌دهد. معمولاً در اثر افزایش قطر سوراخ بیش از حد در محل B' گلوبی (Necking) به وجود می‌پیوندد. اگر جنس ماده آیزوتrop و $n=0.2$ نمای سخت‌شوندگی در رابطه $\sigma = K(\epsilon)^n$ باشد، برای $d_0 = 1$ اینچ حداکثر d_h بر حسب اینچ در این شرایط که قطعه در B' دچار گلوبی نشود، به کدام یک از گزینه‌های زیر نزدیک‌تر است؟ ($\epsilon^{0.1} = 1/1$)



$$1/1 \quad (1)$$


$$1/2 \quad (2)$$

$$1/3 \quad (3)$$

$$1/4 \quad (4)$$



- ۲۱ - یک لوله فولادی نازک مطابق شکل در حالی که از درون آن می‌توان یک میله صلب عبور داد، تحت کشش قرار می‌گیرد. با توجه به شکل زیر، گزینه درستتر کدام است؟



- (۱) در شرایطی که میله درون لوله قرار داشته باشد و اصطکاک بین میله صلب و لوله وجود نداشته باشد، میزان کشیدگی لوله تا قبل از گسیختگی بیشتر خواهد شد.

(۲) در شرایطی که میله صلب درون لوله قرار داشته باشد، میزان کشیدگی لوله تا قبل از گسیختگی بیشتر خواهد شد.

(۳) اگر میله صلب از درون لوله خارج گردد، میزان کشیدگی لوله تا قبل از گسیختگی بیشتر خواهد شد.

(۴) وجود میله صلب درون لوله ناپیری بر حد کشیدگی لوله ندارد.

- ۲۲ - در فرایند کشش عمیق (Deep Drawing) یک ورق استوانه‌ای که شماتیک یک قطاع از آن در شکل نشان داده شده، کرنش در ناحیه‌های مختلف آن چگونه است و چه عیبی در هر ناحیه می‌تواند ایجاد شود؟



- (۱) در ناحیه کف، کرنش کششی دومحوری یکسان (Equal Biaxial Stretching) وجود دارد و عیب پارگی در ناحیه‌ای که در تماس با شعاع گوشه سنبه است، ایجاد می‌شود. در ناحیه فلنچ، هم کرنش گشته و هم کرنش فشاری وجود دارد و در این ناحیه، عیب نازک‌شدگی ایجاد می‌شود.

- (۲) در ناحیه کف، کرنش صفحه‌ای وجود دارد و عیب پارگی در ناحیه‌ای که در تماس با شعاع گوشه سنبه است، ایجاد می‌شود. در ناحیه فلنچ، کرنش کششی دومحوری یکسان وجود دارد و در این ناحیه، عیب چروکیدگی ایجاد می‌شود.

- (۳) در ناحیه کف، کرنش فشاری وجود دارد و عیب نازک‌شدگی در ناحیه‌ای که در تماس با شعاع گوشه سنبه است، ایجاد می‌شود. در ناحیه فلنچ، کرنش صفحه‌ای وجود دارد و در این ناحیه، عیب پارگی ایجاد می‌شود.

- (۴) در ناحیه کف، کرنش کششی دو محوری یکسان وجود دارد و عیب نازک‌شدگی در ناحیه‌ای که در تماس با شعاع گوشه سنبه است، ایجاد می‌شود. در ناحیه فلنچ، هم کرنش کششی و هم کرنش فشاری وجود دارد و در این ناحیه، عیب چروکیدگی ایجاد می‌شود.

- ۲۳- برای تعیین داده‌های تنش سیلان (Flow Stress) در تحلیل (یا شبیه‌سازی) فرایندهای شکل‌دهی حجمی فلزات کدام مورد زیر مناسب است؟

(۱) آزمایش کشش، با استفاده از منحنی تنش - کرنش حقیقی

(۲) آزمایش فشار، با استفاده از منحنی تنش - کرنش حقیقی

(۳) آزمایش فشار، با استفاده از منحنی تنش - کرنش مهندسی

(۴) آزمایش کشش، با استفاده از منحنی تنش - کرنش مهندسی

- ۲۴- با افزایش نیرو، نیروی اصطکاک برشی و نیروی اصطکاک کولمب به ترتیب چگونه تغییر می‌کند؟



(۱) هر دو افزایش پیدا می‌کند.

(۲) کاهش - افزایش

(۳) هر دو ثابت می‌مانند.

(۴) ثابت - افزایش

- ۲۵- باروش حد پایین، گشتاور خمی M چه ضریبی از ka^2 است؟



- ۲۶- آلیازهایی که می‌توانند از یک ساختار کربنیتالی به ساختار دیگر تبدیل شوند، چه نام دارد؟

(۱) پلیمورف (۲) آلوتروپ (۳) مزومورف (۴) آمورف

- ۲۷- مواد نازک، دارای تافنس شکست مستتبه مواد ضخیم تر بوده و افزایش سرعت، وارد کردن نیرو تافنس شکست را می‌دهد.

(۱) بیشتری - کاهش

(۲) کمتری - کاهش

(۳)

(۴)

(۱) بیشتری - افزایش

(۲) کمتری - افزایش

(۳) کمتری - کاهش

(۴) بیشتری - کاهش

- ۲۸- در آزمایش ضربه، دمای تبدیل شکست یک ماده به کدام موارد بستگی دارد؟

(۱) دمای آزمایش - حالت تنش اعمالی (۲) دمای آزمایش - سرعت تغییر شکل

(۳) سرعت تغییر شکل - حالت تنش اعمالی (۴) سرعت تغییر شکل - مقادیر تغییر شکل اعمالی

- ۲۹- تدبیر لازم و مؤثر در بهبود مقاومت خوش فلزات، کدام است؟

(۱) کاهش ناخالصی - تشکیل دانه‌های هم محور و یکنواخت

(۲) ریزدانه نمودن - افزایش نقطه ذوب - یکنواختی ساختار

(۳) درشت‌دانه نمودن - افزایش نقطه ذوب - افزایش استحکام با محلول جامد سازی

(۴) ریزدانه نمودن - افزایش نقطه ذوب - افزایش استحکام با محلول جامد سازی و کارسرد

- ۳۰- ضریب تراکم (APF) برای یک ساختار FCC چند درصد است؟

(۱) ۵۲ (۲) ۶۸

(۳) ۷۴ (۴) ۷۲

- ۳۱- با افزایش کدام موارد سختی پذیری فولاد (Hardenability) بهبود می‌باید؟

(۱) رسوبات سخت

(۲) مقدار کربن و عناصر آلیاژی همراه با درشت‌نمودن دانه‌های بلوری

(۳) کربن و کاربیدها و ریزساختار نمودن فازها

(۴) عناصر حل شونده، کربن و ریز نمودن دانه‌های بلوری

- ۳۲ - چگونگی تغییر ریزساختار فولاد فریت - مارتنتزیتی در عملیات ترمودینامیکی (Thermo-mechanical) و تأثیر آن بر خواص مکانیکی کدام است؟


۱) شکل دهنده داغ که کاهش تنش و سیلان بهتر فولاد و ساختار یکنواخت و همگن با استحکام و چقلمگی خوب را ممکن می سازد.

۲) کنترل ریزساختار و ریز نمودن دانه ها به علت تبلور مجدد در هر مرحله و تشکیل فاز سخت مارتنتزیت بر اثر افزایش سرعت خنک کاری در پایان فرایند شکل دهنده، منشأ افزایش استحکام و چقلمگی فولاد می شود.

۳) فرایند شکل دهنده، باعث کارسختی و آنیل، باعث تبلور مجدد شده و تکرار متناوب آنها باعث کاهش ضخامت ورق و در پایان سرد کردن سریع

۴) فولاد کم کربن که در دمای بالا گرم و از منطقه دو فازی $\gamma + \alpha$ سریع خنک شود ساختار فریت - مارتنتزیتی خواهد داشت.

- ۳۳ - چقلمگی شکست آلیاژ های صنعتی و تمرکز تنش (σ_c) در نوک ترک در شکل زیر به چه خصوصیتی از ماده بستگی دارد؟



۱) افزایش استحکام تسلیم ماده، مهم ترین عامل مقاومت شکست است.

۲) افزایش تنش سیلان به واسطه کارسختی و استحکام نهایی ماده برای شکست ماده معیار است.

۳) افزایش عناصر آلیاژی موچسب افزایش استحکام، سختی و باعث بهبود مقاومت شکست می شود.

۴) تمرکز تنش در نوک ترک به اندازه ناحیه فلاستیک و شکل پذیری آلیاژ بستگی دارد.

- ۳۴ - تأثیر ریزنمودن دانه های بلوری بر خواص مکانیکی آلیاژ های صنعتی در دمای محیط کدام است؟

۱) افزایش استحکام، چقلمگی شکست، کاهش دمای انتقال از حالت نرم به ترد فولاد و آلیاژها

۲) در هنگام انجام دادن با افزایش جوانه زنی و تحت تبرید ممکن و موجب یکنواختی ساختار

۳) در فرایند شکل دهنده داغ انرژی ذخیره شده درون فلز، باعث افزایش جوانه زنی، ریزش دانه ها، بهتر شدن سختی و استحکام

۴) افزایش تحت تبرید و بهم زدن مذاب، موجب ریزش دانه ها، یکنواختی ساختار و مقاومت شکست

- ۳۵ - عوامل مؤثر بر کاهش دمای انتقال از حالت نرم به ترد در فولاد Ductile Brittle Transition Temp (D.B.T.T) کدام است؟

۱) عناصر آلیاژی که مقاومت شکست را در دمای پایین افزایش می دهند.

۲) کنترل فرایند ذوب و شکل دادن فولاد برای تکامل ریزساختار یکنواخت و همگن

۳) کاهش کربن و ناخالصی، درشت کردن دانه ها و بهبود شکل پذیری فولاد

۴) کاهش کربن و اندازه دانه های بلوری و بهبود چقلمگی با ریزساختار یکنواخت و همگن

- ۳۶ - جهت بهینه کردن پارامترهای ماشین کاری (سرعت برش و پیشروی و عمق برش) کدام معیار از نظر محاسباتی راحت تر است؟

۱) حداقل عمر ابزار ۲) حداقل سود ۳) حداقل هزینه تولید ۴) حداقل زمان تولید

- ۳۷ - اصطکاک در برش فلزات در سطح براده چگونه است؟

۱) فقط لغزنده ۲) فقط چسبنده ۳) چسبنده و لغزنده ۴) ضریب اصطکاک ثابت

- ۳۸ - جهت انتخاب اینسربت کاربایدی (تیغچه) برای تولید یک قطعه در ماشین CNC، کدام مشخصات باید معلوم شود؟

۱) مشخصات اینسربت و نوع ابزار گیر

۲) گرید و مشخصات اینسربت

۳) گرید اینسربت و نوع ابزار گیر

- ۳۹- در برش فلزات (تراشکاری) ماکریسم درجه حرارت در کجا اتفاق می‌افتد؟
- (۱) سطح براده ابزار نزدیک لبه برنده
 - (۲) لبه برش فرعی
 - (۳) صفحه برش
 - (۴) سطح آزاد ابزار
- ۴۰- مکانیسم‌های اصلی و مؤثر در سایش حفره‌ای و سایش پهلوی ابزار به ترتیب کدام‌اند؟
- (۱) سایش ساینده - سایش ساینده و نفوذ
 - (۲) سایش ساینده و نفوذ - سایش ساینده
 - (۳) سایش ساینده و نفوذ - سایش ساینده و خستگی - سایش ساینده و چسبندگی
- ۴۱- در عملیات ماشین‌کاری قطعه کار فولادی و در عملیات پرداخت کاری، افزایش قابلیت ماشین‌کاری به ترتیب به معنی کدام است؟
- (۱) افزایش در نرخ سایش ابزار و افزایش در زبری سطح قطعه
 - (۲) افزایش در نرخ سایش ابزار و کاهش در زبری سطح قطعه
 - (۳) کاهش در نرخ سایش ابزار و کاهش در زبری سطح قطعه
 - (۴) کاهش در نرخ سایش ابزار و افزایش در زبری سطح قطعه
- ۴۲- چه تعداد از عبارات زیر جزو عوامل مؤثر در ایجاد حرارت در فرایندهای ماشین‌کاری مؤثراند؟
- گرمای ویژه و قابلیت هدایت حرارتی قطعه کار
 - گرمای ویژه و قابلیت هدایت حرارتی ابزار
 - نرخ براده برداری، نیروهای برش، طول تماس و میزان اصطکاک ایجاد شده بین ابزار، براده و قطعه کار
- (۱) صفر
 - (۲) یک
 - (۳) دو
 - (۴) سه
- ۴۳- برای یک جنس مشخص از قطعه کار، زاویه صفحه برش تابعی از
- (۱) زاویه براده ابزار و ضریب اصطکاک در طول سطح براده ازام نیست.
 - (۲) زاویه براده ابزار و ضریب اصطکاک در طول سطح براده ابزار است.
 - (۳) ضریب اصطکاک است و به زاویه براده ابزار بستگی ندارد.
 - (۴) زاویه براده ابزار است و به ضریب اصطکاک بستگی ندارد.
- ۴۴- شرایط تشکیل براده با لبه انباشت، کدام است؟
- (۱) ماشین‌کاری فلزات بسیار نرم، سرعت برش پایین، روانکاوی با بازدهی کم
 - (۲) ماشین‌کاری فلزات بسیار نرم، سرعت پیشروی پایین، روانکاوی با بازدهی کم
 - (۳) ماشین‌کاری فلزات سخت، سرعت برش پایین، روانکاوی با بازدهی کم
 - (۴) ماشین‌کاری فلزات سخت، سرعت پیشروی پایین، روانکاوی با بازدهی کم
- ۴۵- در استاندارد ISO، ابزارهای کاربیدی در چند پایه (گردید) و بر چه اساسی تقسیم‌بندی شده‌اند؟
- (۱) ۶ - مورد مصرف
 - (۲) ۳ - خواص مکانیکی
 - (۳) ۶ - خواص مکانیکی