

کد کنترل

۱۷۱

F

۱۷۱

# آزمون (نیمه متمرکز) ورود به دوره‌های دکتری - سال ۱۴۰۱

دفترچه شماره (۱)

صبح جمعه ۱۴۰۰/۱۲/۶



جمهوری اسلامی ایران

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  
سازمان سنجش اموزشی کشور

«اگر دانشگاه اصلاح شود مملکت اصلاح می‌شود»  
امام خمینی (ره)

## رشته مهندسی صنایع چوب و فرآورده‌های سلولزی - کامپوزیت‌های لیگنوسلولزی (کد ۲۴۱۸)

جدول مواد امتحانی، تعداد، شماره سوال‌ها و زمان پاسخ‌گویی

مواد امتحانی	تعداد سوال	از شماره	تا شماره	زمان پاسخ‌گویی
مجموعه دروس تخصصی: - چوب‌شناسی - فیزیک چوب - شیمی چوب - مکانیک چوب - فرآورده‌های لایه‌ای چوب - لخته خرد چوب تکمیلی - لخته فیبر تکمیلی - فناوری چسب - چوب-پلاستیک	۸۰	۱	۸۰	۱۲۰ دقیقه

استفاده از ماشین حساب مجاز نیست.

این آزمون نمره متفقی دارد.

حق جاپ، تکثیر و انتشار سوال‌های هر روش (الکترونیکی و...) پس از برگزاری آزمون، بروای تمامی اشخاص جهیزی و حقوقی تهابا مجوز این سازمان نباشد و با مخالفان این امور مخواست رفتار ننمود.

\*\*\* متفاصلی گرامی، وارد نکردن مشخصات و امضا در کادر زیر، به منزله غایبت و حضور نداشتن در جلسه آزمون است.

این‌جانب ..... با شماره داوطلبی ..... با آگاهی کامل، بکسان بودن شماره صندلی خود را با شماره داوطلبی مندرج در بالای کارت ورود به جلسه، بالای پاسخ‌نامه و دفترچه سوال‌ها، نوع و کد کنترل درج شده بر روی دفترچه سوال‌ها و یا مین پاسخ‌نامه‌ام را تأیید می‌نمایم.

امضا:

فرق بین چوب پاییزه و چوب درون کدام است؟

(۱) چوب پاییزه در یک حلقه روش ولی چوب درون در چندین حلقه روش قابل مشاهده هستند.

(۲) چوب پاییزه در پاییز ولی چوب درون در تابستان ایجاد می‌شود.

(۳) چوب پاییزه رنگ روشنی دارد ولی چوب درون رنگ تیره دارد.

(۴) چوب پاییزه و چوب درون در رابطه تفاوتی ندارند و مانند هم هستند.

چوب یکواخت (Even grain) چگونه چوبی است؟

(۱) اندازه قطر آوند با تراکتید آن کم است.

(۲) همه پهن برگان از این دسته هستند.

(۳) همه سوزنی برگان از این دسته هستند.

(۴) نفالت زیادی بین چوب آغاز و پایان وجود ندارد.

در کدام گزینه نسبت به سایر گزینه‌ها، بیشترین حجم ماده دیواره سلولی دیده می‌شود؟

(۱) آوندهای چوب پایان (۲) فیبرهای چوب پایان (۳) فیبرهای چوب لغاز (۴) آوندهای چوب آغاز

کدام گزینه از ویژگی‌های تراکتیدهای چوب فشاری است؟

(۱) عدم وجود لایه S<sub>۱</sub> (۲) مستطیلی شکل بودن (۳) ترک دار بودن دیواره (۴) راویه میکروفیبریل اندک

در مقطع عرضی، کدام سلول‌ها قطري مشابه تراکتیدها دارند و حاوی محتويات سلولی هستند؟

(۱) تراکتیدهای عرضی (۲) پارانشیم‌های طولی (۳) اشعدها (۴) کانال رزقی

در الیاف واپری شده سلول‌هایی به طول ۴ میلی‌متر همراه با صفات‌های مارپیچی عمود بر دیواره سلول مشاهده می‌شود، این الیاف می‌توانند مربوط به کدام چوب باشد؟

(۱) دوگلاس فر (۲) کاج (۳) نمدار (۴) سرخ چوب

حفرات آوندی در چوب گرد و اغلب چگونه است؟

(۱) گروهی

(۲) جسبیده به هم در جهت شعاعی (۳) منفرد

در خصوص موقعیت فرارگیری چوب آغاز نسبت به چوب پایان، کدام مورد درست است؟

(۱) به برون چوب نزدیک‌تر است (۲) به درون چوب نزدیک‌تر است

(۳) به پوست نزدیک‌تر است (۴) به مغز نزدیک‌تر است

در شناسایی چند چوب نامعلوم، بخش روزنه‌ای کدام مورد اهمیت بیشتری دارد؟

(۱) اندازه پارانشیم‌های طولی (۲) آرایش حفرات آوندی چوب پایان

(۳) آرایش حفرات آوندی چوب آغاز

- ۱۰- آرایش شعاعی خفات آوتی چوب پایان به همراه اشعه‌های ظریف یک ردیفه از ویزگی‌های کدام چوب بخش روزنهاي می‌باشد؟
- (۱) شاهبلوط (۲) بلوط (۳) افاقا (۴) آزاد
- ۱۱- کدام گزینه صحیح است؟
- (۱) سرعت صوت در جهت موازی الیاف بیشتر از جهت عمود بر الیاف است.  
 (۲) با افزایش مدول الاسترسیته چوب از سرعت صوت آن کاسته می‌شود.  
 (۳) میزان هم‌کشیدگی چوب مرز کمتر از چوب صنوبر است.  
 (۴) دمای نقطه اشتغال چوب تقریباً برابر با  $65^{\circ}$  درجه سانتی گراد است.
- ۱۲- سرعت انتشار صوت در کدام گونه بیشتر است؟
- (۱) گردو (۲) صنوبر (۳) راش (۴) بوقل
- ۱۳- کدام یک از گونه‌های چوبی، عایق صوتی بهتری هستند؟
- Carpinus betulus (۱) Platanus sp. (۲)  
 Buxus sp. (۳) Populus nigra (۴)
- ۱۴- نقطه اشاع قیس در چوبی  $32^{\circ}$  درصد و ضربه هم‌کشیدگی حجمی آن  $5^{\circ}$  درصد است، هم‌کشیدگی حجمی این چوب چند درصد است؟
- (۱)  $14^{\circ}$  (۲)  $21^{\circ}$  (۳)  $16^{\circ}$  (۴)  $22^{\circ}$
- ۱۵- وزن یک مترمکعب چوب با دانسیته پایه برابر با  $500$  کیلوگرم بر مترمکعب، در رطوبت  $100\%$  درصد چند کیلوگرم است؟
- (۱)  $500$  (۲)  $750$  (۳)  $1000$  (۴)  $1500$
- ۱۶- کدام گزینه صحیح است؟
- (۱) ظرفیت حرارتی چوب معمولاً تحت شرایط پایدار و برایه قانون فوریه اندازه‌گیری می‌شود.  
 (۲) ظرفیت حرارتی ویژه آجر بیشتر از چوب است.  
 (۳) ظرفیت حرارتی چوب مستقل از چگالی و دما است.  
 (۴) ظرفیت حرارتی چوب مرطوب بیشتر از چوب خشک است.
- ۱۷- هم‌کشیدگی حجمی یک قطعه چوب با رطوبت اولیه  $25^{\circ}$  درصد پس از خشکشدن تا رطوبت  $15^{\circ}$  درصد برابر با  $6^{\circ}$  درصد است. مقدار کاهش حجم این قطعه چوب پس از خشکشدن از رطوبت  $15^{\circ}$  تا  $10^{\circ}$  درصد چند درصد است؟
- (۱)  $2^{\circ}$  (۲)  $3^{\circ}$  (۳)  $4^{\circ}$  (۴)  $5^{\circ}$
- ۱۸- اگر یک قطعه چوب خشکشده در آون به وزن اولیه  $200$  گرم در داخل اناق گلیما فرار گرفته و به رطوبت تعادل  $12^{\circ}$  درصد برسد، وزن آن در این رطوبت تعادل چند گرم است؟
- (۱)  $178$  (۲)  $200$  (۳)  $212$  (۴)  $224$
- ۱۹- عامل اصلی وقوع نشنهای چوب خشک کنی کدام است؟
- (۱) هم‌کشیدگی ناهمگن چوب (۲) خروج آب آزاد (۳) مکش منفذی  
 (۴) چین خوردگی سلول‌ها
- ۲۰- به طور کلی، کدام نوع از جریان سیال در چوب، غالب است؟
- (۱) لغزشی (۲) آشفته (۳) غیرخطی (۴) وسکوس (خطی)

- ۲۱- در مطالعه قندهای چوب در کدام تکنیک به مشتق ساری اولیه نیاز است؟

(۱)  $^{13}\text{CNMR}$  (۲) رزونانس مغناطیسی هسته (GC)

(۳) کروماتوگرافی مایع (HPLC)


- ۲۲- کدام یک از ساختارها، غیر از لیگنین، در مواد استخراجی نیز یافت می شود؟

(۱) ۱ و ۲-دی اریل پروپان (۲) فنتیل کوماران (۳) پیتوفرزنیول

- ۲۳- کدام یک از ترکیبات فعال نوری (Optical Active) نیست؟

(۱) لیگنین (۲) سلولز (۳) زیلان

- ۲۴- ترکیب زیر متعلق به کدام یک از دسته مواد استخراجی است؟



(۱) تانن

(۲) استروئید

(۳) بروتین

(۴) دیمرپین

- ۲۵- کدام روش تولید نانو الیاف سلولزی دارای متوحد و بازده زیاد است؟

(۱) فراصوتی (۲) آسیاب (۳) همگن سازی (۴) میکروسپال ساز

- ۲۶- کدام مورد درست است؟





(۱) CNC و NFC فاقد نواحی آمورف هستند

(۲) CNC دارای نواحی آمورف و NFC فاقد نواحی کریستالی است

(۳) CNC فاقد نواحی آمورف و NFC دارای نواحی کریستالی و آمورف است

(۴) CNC دارای نواحی آمورف و NFC دارای نواحی کریستالی و آمورف است

- ۲۷- کدام ساختار واحد گالاکتوزونیک اسید را نشان می دهد؟



- ۲۸- نسبت واحدهای S:G:H در لیگنین غیاهان غیرچوبی به چه صورت است؟

H>S>G (۱)

G>S=H (۲)

S=G>H (۳)

S=G=H (۴)

- ۲۹- کدام فرآورده از مواد استخراجی چوب به دست نمی‌آید؟

- (۱) اتانول      (۲) تربالشن      (۳) تال اویل      (۴) هیدروکسی ماتایی رزبنول

- ۳۰- کدام مورد بیانگر قابلیت دسترسی (Accessibility) سلوولز است؟

- (۱) تعداد و جایگاه گروههای هیدروکسیل در هر مولکول آندروگلوکتر در زنجیر سلوولز  
 (۲) میزان سهولت نسبی دسترسی عوامل واکنش‌گر به گروههای هیدروکسیل موجود در زنجیر سلوولز  
 (۳) میزان سهولت نسبی دسترسی آب به گروههای هیدروکسیل موجود در مناطق آمورف زنجیر سلوولز  
 (۴) قدرت بیشتر گروههای عاملی حجم مانند استیل برای جایگزینی گروههای هیدروکسیل در زنجیر سلوولز

- ۳۱- کدام گزینه بزرگترین ضریب پوآسون در گونه‌های چوبی را که معمولاً وجود دارد، نشان می‌دهد؟

$$V_{RL} \quad V_{TR} \quad V_{RT}$$

- ۳۲- در مبحثی رفتار (تنش - کرنش) آزمونه چوب زیر باز، کدام نقطه به رطوبت آزمونه بستگی بارز دارد؟

- (۱) مجموع تغییر مکان      (۲) حد اکثر تغییر مکان      (۳) بار نهایی      (۴) حد تناسب


- ۳۳- مقاومت والبسته به زمان زیر باز در چه نوع مواد مشاهده می‌شود؟

- (۱) ویسکو الاستیک      (۲) صلب      (۳) مقاوم به تنش پوشی      (۴) الاستیک

- ۳۴- بر مبنای خواص مکانیکی اجسام جامد، چند ضریب پوآسون در چوب تعریف می‌شود؟

$$12 \quad 4 \quad 9 \quad 3 \quad 6 \quad 1$$

- ۳۵- لیگر استاتیکی مقطع مستطیل شکل زیر، (شکل زیر) حول محور خنثی چقدر محاسبه می‌شود؟



$$\frac{bh^3}{12}$$

$$\frac{bh}{2}$$

$$\frac{bh^3}{3}$$

$$\frac{bh^3}{4}$$


- ۳۶- پیش‌بینی رفتار چوب ماسیو و مواد چوب پایه را زیر باز دقت نسبی فریب به یقین چگونه می‌توان انجام داد؟

- (۱) با داشتن اطلاعات زیر باز تکراری آن‌ها  
 (۲) فقط با جرم و وزن آن‌ها  
 (۳) با مشاهده منحنی رفتار آن‌ها زیر باز

- ۳۷- تنش داخلی در چوب ماسیو، ریشه در کدام خاصیت آن دارد؟

- (۱) فقط همکشیدگی  
 (۲) جذب و دفع رطوبت  
 (۳) تفاوت چوب بهاره و تابستانه

- ۳۸- کدام جهت مقاومت فشار بیشتری در جهت عمود بر الیاف دارد؟ ( $\alpha$ : زاویه حلقه روشن)



$$1(1)$$

$$2(2)$$

$$3(3)$$

(۴) اختلاف عملی با هم ندارند.

- ۳۹- خستگی چوب با چه آزمونی قابل بررسی است؟

- (۱) تکرار فشار موازی الیاف  
 (۲) تکرار کشش موازی الیاف

- (۳) زیر بار ثابت  
 (۴) زیر بار متناوب

- ۴۰- نتش برخی پیچشی در کدام محصول چوب بیشتر مطرح است؟

- (۱) تخته HDF  
 (۲) تخته چندلا  
 (۳) تخته خرد چوب

- ۴۱- درجه بندی ماده اولیه در تولید کدام فراورده حائز اهمیت نیست؟

- (۱) NLT (۲) CLT (۳) LVL (۴) PSL

- ۴۲- برای تولید LVL با طول بزرگتر از کدام روش متدائل jointing استفاده می شود؟

- (۱) Finger (۲) Overlap (۳) Scarf (۴) Tenon 8 Mortise

- ۴۳- برای بسته بندی کدام فراورده از روش Nesting استفاده می شود؟

- (۱) Glulam (۲) I-joist (۳) Plywood (۴) Timber strand

- ۴۴- در تولید کدام فراورده Ring Strander استفاده نمی شود؟

- (۱) OSB (۲) OSL (۳) LSL (۴) Parallam

- ۴۵- با کاهش مقدار رطوبت لایه ها کدام مورد مشاهده می شود؟

- (۱) توزیع مناسب چسب روی سطح لایه ها  
 (۲) جذب سریع رطوبت چسب توسط لایه ها

- (۳) کاهش غلظت چسب مصرفی  
 (۴) تأخیر در سرعت گیرایی چسب مصرفی

- ۴۶- نقش Dosing bin در فرایند تولید OSB کدام است؟

- (۱) چسبزنی تراشه های تولیدی

- (۲) الک تراشه های مرتبط

- (۳) سیلوی ذخیره تراشه های حشک

(۴) سنجش دقیق میزان ماده چوبی ورودی به چسب زن و میزان چسب مورد استفاده

- ۴۷- از Star former در خط تولید کدام فراورده استفاده می شود؟

- (۱) PSL (۲) OSB (۳) NLT (۴) DLT

- ۴۸- افزایش گرادیان رطوبتی در گیک خرد چوب باعث کاهش کدام مورد می شود؟

- (۱) دانسیته لایه میانی  
 (۲) دانسیته لایه خارجی

- (۳) مقاومت چسبندگی داخلی

- ۴۹- برای افزایش مقاومت خمشی و چسبندگی داخلی تخته خرد چوب، کدام گزینه صحیح است؟

- (۱) استفاده از گونه چوبی سنگین در لایه رویی و گونه چوبی سبک در لایه میانی

- (۲) استفاده از گونه چوبی سبک در لایه رویی و گونه چوبی سنگین در لایه میانی

- (۳) فقط از گونه چوبی سنگین استفاده شود.

- (۴) فقط از گونه چوبی سبک استفاده شود.

- ۵۰- کدام گزینه صحیح است؟

- (۱) افزایش ضرب کشیدگی درات خرد چوب باعث افزایش واکشیدگی صخامت تخته می شود.

- (۲) افزایش ضرب کشیدگی درات خرد چوب باعث افزایش IB تخته می شود.

- (۳) افزایش ضرب کشیدگی درات خرد چوب باعث تولید تخته هایی با MOR بالاتر می شود.

- (۴) افزایش ضرب کشیدگی درات خرد چوب باعث تولید تخته هایی با MOR کمتر می شود.

۵۱- بهترین میزان گرانروی چسب در چسبانهای که چسب را به صورت اسپری می‌پاشند ..... سانتی پواز است.

- |            |            |            |
|------------|------------|------------|
| ۱۵۰ تا ۲۰۰ | ۱۰۰ تا ۱۵۰ | ۴۰۰ تا ۴۵۰ |
| (۳)        | (۲)        | (۱)        |

۵۲- چه ضرایبی از ابعاد خرد چوب در تولید تخته تراشه جهت دار مهم است؟

- |                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| ۱) ضرب ظاهری - سطح ویره | ۲) ضرب کشیدگی - ضرب پهنی |
| (۳)                     | (۴)                      |

۵۳- مشکل عمده تالی برای حایگزینی چسب UF کدام است؟

- |                    |           |
|--------------------|-----------|
| ۱) مولکول‌های درشت | ۲) گرانی  |
| (۱)                | (۲)       |
| ۳) عدم حلالت در آب | ۴) رنگ آن |
| (۳)                | (۴)       |

۵۴- گاهی سخت‌گیرنده رزین PF کدام است؟

- |                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| ۱) تمام نمک‌های اسید قوی | ۲) حرارت پرس گرم |
| (۱)                      | (۲)              |
| ۳) هیدروکسید سدیم        | ۴) فسفات آمونیم  |
| (۳)                      | (۴)              |

۵۵- میزان مصرف چسب با افزایش ضرب کشیدگی ذرات خرد چوب چه تغییری می‌کند؟

- |   |                         |
|---|-------------------------|
| ۱) در ذرات کوتاه و طحیم افزایش می‌باشد. | ۲) افزایش می‌باشد.      |
| (۱)                                     | (۲)                     |
| ۳) کاهش می‌باشد.                        | ۴) تغییری حاصل نمی‌شود. |
| (۳)                                     | (۴)                     |

۵۶- در ارتباط با فرایند تولید تخته فیبر کدام مورد صحیح است؟

- |   |
|---|
| ۱) حرکت چرخشی و معکوس ذرات در ریقایرها معمولی منجر به ماندگاری بیشتر الیاف در فاصله بین دو دیسک می‌شود. |
| (۱)   |

۲) تخلیه شعاعی الیاف در ریقایرها توربیتی باعث افزایش مصرف انرژی می‌شود.

- |   |  |
|---|--|
| ۱) شیب مخزن زیفرت تأثیری روی سقوط آزاد الیاف ندارد. | ۲) زیفرت در جداسازی بهتر الیاف نقشی ندارد. |
| (۱)   | (۲)  |

۵۷- کدام اقدام بر روی کیفیت لرم شدن چیزی‌های مورد استفاده در صنعت تخته فیبر مناسب نیست؟

- |              |               |                  |
|--------------|---------------|------------------|
| ۱) درجه‌بندی | ۲) ذخیره‌سازی | ۳) بخارزنی اولیه |
| (۱)          | (۲)           | (۳)              |

۵۸- تیمار حرارتی تخته فیبر سخت بعد از خروج از پرس داغ باعث کدام مورد می‌شود؟

- |                                   |
|-----------------------------------|
| ۱) کاهش سختی دیواره سلول‌های فیبر |
| (۱)                               |

- |                                     |
|-------------------------------------|
| ۲) افزایش سختی دیواره سلول‌های فیبر |
| (۲)                                 |

- |   |
|---|
| ۳) تخریب اولیه ترکیبات فرار و ایجاد اتصال هیدروزی |
| (۳)   |

- |   |
|---|
| ۴) تخریب اولیه ترکیبات شیمیایی الیاف و ایجاد اتصال غرضی |
| (۴)   |

۵۹- در کدام قسمت از خط تولید MDF قرار دارد؟

- |                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| ۱) بعد از خشک کن | ۲) بعد از فرمینگ          |
| (۱)              | (۲)                       |
| ۳) قبل از ریقایر | ۴) بعد از خشک کن ستاره‌ای |
| (۳)              | (۴)                       |

۶۰- عمل اصلاح حرارتی به ترتیب چه وقت و بر روی کدام تخته فیبر انجام می‌شود؟

- |   |
|---|
| ۱) بعد از سنباده‌زنی - تخته فیبر فوق العاده سخت |
| (۱)   |

- |   |
|---|
| ۲) قبل از خروج تخته از پرس داغ - تخته فیبر حاوی مواد چسبنده |
| (۲)   |

- |   |
|---|
| ۳) بعد از خروج تخته از پرس داغ - تخته فیبر بدون مواد چسبنده |
| (۳)   |

- |   |
|---|
| ۴) قبل از سنباده‌زنی - تخته فیبر نیمه سخت |
| (۴)                                       |

- ۶۱- الیاف حاصل از فرایند مازوتیت برای ساخت کدام محصول مناسب نیست و دلیل آن چیست؟  
 ۱) تخته فیبر عایقی - عدم امکان اتصال هیدروژنی ۲) تخته فیبر سخت - آبگیری کند  
 ۳) تخته فیبر عایقی - آبگیری کند ۴) MDF - حجمی بودن
- ۶۲- با افزایش درجه آسیاب الیاف، درجه روانی خمیر ..... و جرم مخصوص تخته فیبر ..... می‌باشد.  
 ۱) کاهش - کاهش ۲) افزایش - افزایش ۳) کاهش - افزایش
- ۶۳- از کدام الک برای جداسازی الیاف بعد از فرایند خشک گردن استفاده می‌شود؟  
 ۱) پسرولی ۲) دیسکی ۳) پنوماتیکی ۴) صفحه‌ای ارتعاشی
- ۶۴- کدام یک از پلیمرها در شاخه پلیمرهای زیستی قرار دارد؟  
 ۱) پلی هیدروکسی بوئیرات ۲) پلی کاپرولاکتان ۳) پلی اتیلن
- ۶۵- کدام یک از چسب‌ها جزو چسب‌های سنتزی هستند؟  
 ۱) کاکتوزان ۲) پلی لاکتیک اسید ۳) سلولز
- ۶۶- کدام یک از پلیمرهای دسته رزین‌های ترموبلاستیک تعلق دارد؟  
 ۱) اپوکسی ۲) وینیل اسٹر ۳) پلی استایرن ۴) پلی اسٹر
- ۶۷- رزین‌های پلی استر جهت فرایند قالب‌گیری به کدام ماده کمکی تیار تدارند؟  
 ۱) افزودنی‌ها ۲) ستاب‌دهنده‌ها ۳) نرم کننده‌ها ۴) کاتالیزورها
- ۶۸- اسانس سخت شدن چسب‌های پلیمر تراکمی (Polycondensation) بر تغییر کدام ویژگی چسب استوار است؟  
 ۱) گران روی ۲) اسیدیته ۳) کرزند ماده جامد ۴) مقدار فرم الدهید
- ۶۹- کدام چسب گیاهی در برابر میکرو ارگانیسم‌ها دوام دارد؟  
 ۱) دکسترين ۲) گلولوئیت ۳) الیومی ۴) کازتین
- ۷۰- کدام گزینه، در مورد علت مقاوم به آب بودن رزین رزورسینول فرمالدئید (RF) صحیح است؟  
 ۱) وجود پیوندهای اتری در رزین ۲) وجود پیوندهای هیدروژنی در رزین ۳) وجود پیوندهای متیلن لریک در رزین
- ۷۱- در کدام مکانیسم جامد شدن چسب، اندازه مولکول‌ها و ساختار آن‌ها تغییر می‌کند؟  
 ۱) از دست دادن حلal ۲) سرد شدن ۳) واکنش شیمیایی ۴) همه موارد
- ۷۲- بهبود خواص حرارتی چند سازه در جین ساخت چند سازه‌های چوب پلاستیک با کدام فاز زمینه از اهمیت تکمیلی برخوردار است؟  
 ۱) پلی وینیل کلراید ۲) پلی اتیلن ۳) پلی پروپیلن
- ۷۳- روش ..... جزو فرایندهای قالب‌گیری گرم بوده و در تولید کامپوزیت‌های چوب - پلیمر توسط اکستروزدر، پلیمر ..... نیاز به الیاف سلولزی با خلوص بالا دارد.  
 ۱) تزریقی - پلی اتیلن ۲) ونسی - پلی پروپیلن ۳) حلal - پلی وینیل کلراید ۴) فشاری - پلی آمید
- ۷۴- کدام فرایند من Dao لرین روش تولید WPC است؟  
 ۱) اکستروزن ۲) بالتروزن ۳) پرس مسطح ۴) تزریقی

۷۵- کدام گزینه در رابطه با چند سازه چوب - پلاستیک نادرست است؟

۱) افزایش اندازه ذرات باعث افزایش مدول کششی نمونه ها می شود.

۲) در حین اختلاط چوب با پلاستیک فرایند Cohesive اصلاً دیده نمی شود.

۳) شکست عمدتاً در خط اتصال ماتریس و الیاف در بیرونی ترین سطح فاز بینایی اتفاق می افتد.

۴) جهت افزایش مقاومت ضربه چند سازه ها از الاستومرها استفاده می شود.

۷۶- کاهش ابعاد تخته های چوب - پلاستیک پس از قالب اکسترودر زمانی اتفاق می افتد که تخته:

۱) به سرعت خنک شود.

۲) به کندی خنک شود.

۳) با نرخ زیاد هم کشیدگی پر کننده در خود مواجه شود.

۴) فر Hatch برای برگشت به حالت مطلوب خنک شده ترمودینامیکی داشته باشد.

۷۷- کدام نیمار ماده لیگنو سلولزی، باعث صافی سطح الیاف می شود؟

۱) آنزیمی پلاسمما

۲) افجاع یا بخار

۷۸- جهت تولید کامپوزیت های چوب - پلیمر حاوی پلیمر های حساس به نتش برشی و حرارتی از چه نوع اکسترودری استفاده می شود؟

۱) دو ماردون موازی همسو گرد

۲) دو ماردون موازی ناهمسو گرد

۷۹- با افزایش قدر الیاف چوبی در کامپوزیت های چوب - پلیمر ..... افزایش یافته و ..... کاهش می نابد.

۱) شاخص ذوب - مدول کششی

۲) مدول کششی - گرانشی مذاب

۳) مدول کششی - شاخص ذوب

۸۰- استفاده از کدام مواد افزودنی در ساخت چوب - پلاستیک منجر به کاهش دمای تبدیل شیشه ای آن می شود؟

۱) پایدار کننده ها

۲) پر کننده ها

۳) چفت کننده ها

۴) نرم کننده ها