

تعداد سوالات: سنتی: ۲۰ تشریحی: ۵  
 زمان آزمون: سنتی: ۶ دقیقه  
 آزمون نمره منفی دارد ○ ندارد

نام درس: کنترل و کیفیت آماری

رشته تحصیلی: کند درس: آمار (۱۱۱۷۰۴۲)

مجاز است.

استفاده از ماشین حساب

کد سری سوال: یک (۱)

امام علی<sup>(ع)</sup>: برتری مردم به یکدیگر، به دانش‌ها و خردهاست؛ نه به ثروت‌ها و تبارها.۱. فاصله مقادیر  $\sigma \pm ۳\sigma$  از میانگین  $\mu$  را چه می‌نامند؟

- |   |                  |                  |                    |
|---|------------------|------------------|--------------------|
| د. هر سه مورد صحیح است.   | ج. حدود رواداری  | ب. کارایی فرآیند | الف. قابلیت فرآیند |
| ۲. تمرکز هر چه بیشتر توزیع مشخصه کیفیت یا پراکندگی آن روی مقدار هدف به زبان آماری چه نام دارد؟  | ج. کاهش واریانس  | ب. افزایش کارایی | الف. نارایی        |
| ۳. مدیر یک شرکت خدمات پس از فروش یک خودرو می‌خواهد بداند که بیشترین علت خرابی موتورهای تعمیری کدام است چه نموداری را به او پیشنهاد می‌کنید؟ | ج. استخوان ماهی  | ب. پارت          | الف. علت و معلول   |
| ۴. برای کنترل وزن قوطی‌های پر شده نوعی کسر و نمونه‌های ۵ تایی هر سی دقیقه یکبار برداشته شده و در طول یک روز کاری ۲۰ نمونه گرفته شده است     | د. توزیع فراوانی |                  |                    |

$$\sum R_i = ۱۱ \quad , \quad \sum \bar{x}_i = ۲۴۳/۸$$

حدود کنترل نمودار  $R$  کدام است؟

- |  |              |                   |                   |
|--|--------------|-------------------|-------------------|
| الف. (۰,۵/۵۵)  | ب. (۰,۴/۷۵)  | ج. (۰,۴/۳۴)       | د. (۰,۵/۷۱)       |
| ۵. با مراجعه به مسئله (۴) حدود کنترل $\bar{X}$ کدام است؟ | الف. (۱۱/۳۷) | ب. (۱۱/۵۱, ۱۳/۳۷) | ج. (۱۱/۲۲, ۱۳/۴۵) |

۶. اگر میانگین نمونه نوزدهم برابر با  $۱۳/۵$  بوده و از حد بالای کنترل خارج باشد حدود کنترل  $\bar{X}$  اصلاح شده کدام است؟

- |                     |            |                   |
|---------------------|------------|-------------------|
| الف. (۱۰/۹۴, ۱۳/۳۵) | ب. (۱۰/۷۰) | ج. (۱۱/۲۴, ۱۳/۳۵) |
|---------------------|------------|-------------------|

۷. با مراجعه به مسئله ۴ فرض کنید  $S_i = ۰/۲۴$  باشد، حدود نمودار  $\bar{X}$  را بدست آورید.

- |                     |                   |                   |
|---------------------|-------------------|-------------------|
| الف. (۱۱/۵۱, ۱۳/۳۷) | ب. (۱۰/۱۲, ۱۲/۴۵) | ج. (۱۱/۲۴, ۱۳/۴۵) |
|---------------------|-------------------|-------------------|

۸. با مراجعه به مسئله ۷ نمودار  $S$  کدام است؟

- |               |              |              |              |
|---------------|--------------|--------------|--------------|
| الف. (۰,۰/۵۱) | ب. (۰,۰/۰۲۵) | ج. (۰,۰/۰۴۲) | د. (۰,۰/۵۱۲) |
|---------------|--------------|--------------|--------------|

تعداد سوالات: سنتی: ۲۰ تشریحی: ۵  
 زمان آزمون: سنتی: ۶ تشریحی: ۶ دقیقه  
 آزمون نمره منفی دارد

نام درس: کنترل و کیفیت آماری

رشته تحصیلی و کد درس: آمار (۱۱۱۷۰۴۲)

مجاز است.

استفاده از ماشین حساب

کد سری سوال: یک (۱)

۹. کدام عبارت نادرست است؟

الف. وقتی حداقل دو نقطه متواالی در هر یک از نواحی  $1/5$  انحراف معیاری قرار گیرد.

ب. اگر حداقل ۷ نقطه متواالی در بالای خط مرکزی قرار گیرد داده‌ها غیر طبیعی‌اند.

ج. وقتی دو نقطه متواالی در هر یک از نواحی  $1/5$  انحراف معیاری قرار گیرد.

د. وقتی ۱۰ تا از ۱۱ نقطه در یک طرف خط مرکزی قرار گیرد، تغییر پذیری غیرطبیعی است.

۱۰. اگر  $USL - LSL < 6\sigma$  باشد

الف. مطلوب ترین ممکن رخ داده است.

ج. فرآیند تحت کنترل است.

۱۱. فرض کنید برای مشخصات فنی برابر با  $13$  و  $16$ ،  $0.05 = \sigma$  باشد در این صورت شاخص قابلیت مطلوب کدام است؟الف.  $1/11$       ب.  $1/33$       ج.  $1/45$       د.  $1/29$ ۱۲. با مراجعه به مسئله ۱۱ و با فرض اینکه  $\bar{X} = 12/7$  باشد شاخص قابلیت عملکرد فرآیند کدام است؟الف.  $1/33$       ب.  $1$       ج.  $0/33$       د.  $0/67$ 

۱۳. کدام یک از نمودارهای زیر برای کنترل متغیرهای پیوسته با اندازه زیرگروههای برابر با یک کاربرد دارد؟

الف.  $EWMA$       ب.  $EMWA$       ج.  $EMWD$       د.  $\bar{X}$  و  $R$ ۱۴. از یک فرآیند تولید قوطی‌های کسر و جهت بررسی سالم بودن،  $35$  نمونه  $50$  تایی به طور تصادفی از خط تولید انتخاب شده است.تعداد کل قوطی‌های معیوب  $350$  مورد بوده است. حدود کنترل مناسب کدام است؟الف.  $(0/23, 0/23)$       ب.  $(0/17, 0/23)$       ج.  $(0/17, 0/24)$       د.  $(0/16, 0/21)$ 

۱۵. نمودار کنترل برای تعداد نقص‌ها در واحد بارزی کدام است؟

الف. نمودار  $P$       ب. نمودار  $U$       ج. نمودار  $C$       د. نمودار  $nP$ 

۱۶. نمودار کنترل متوسط تعداد نقص‌ها در واحد بارزی

الف. نمودار  $U$       ب. نمودار  $C$       ج. نمودار  $P$       د. نمودار  $nP$ ۱۷. داده‌های مربوط به تعداد نقص‌ها در یک نمونه  $5$  تایی از صفحات مدار چاپی در جدول زیر آمده است. حدود کنترل برای تعداد

نقص‌ها کدام است؟

الف.  $(2, 25)$       ب.  $(4, 28)$ ج.  $(4, 30)$       د.  $(2, 28)$ 

نمونه	۱	۲	۳	۴	۵
تعداد نقص	۱۵	۲۰	۲۵	۵	۱۵

مجاز است.

استفاده از ماشین حساب

کد سری سوال: یک (۱)

۱۸. متوسط تعداد کل بازرسی از کدام فرمول محاسبه می‌شود؟

ب.  $N + (1 - P_a)(n - N)$

الف.  $nP_a + N(1 - P_a)$

د.  $NP_a + n(1 - P_a)$

ج.  $n + (1 - P_a)(N - n)$

۱۹. ریسک مشتری عبارت است از ....

ب. احتمال پذیرش یک انباسته قابل پذیرش

الف. احتمال رد یک انباسته غیرقابل پذیرش

د. احتمال رد یک انباسته قابل پذیرش

ج. احتمال پذیرش یک انباسته غیرقابل پذیرش

۲۰. منحنی احتمال پذیرش در مقابل درصد اقلام معیوب را چه می‌نامیم؟

ب. منحنی ریسک مشتری

الف. منحنی پذیرش کالا

د. منحنی مشخصه عملکرد

ج. منحنی ریسک تولید کننده

### سوالات تشریحی

۱. در یک فرآیند تولید یک قطعه اتمیل قطر داخلی قطعه  $mm 12/5$  و مشخصات فنی ( $12/5 \pm 0/05$ ) میلی متر است. فرض کنید فرآیند دارای توزیع نرمال با  $\mu = 12/5$  و  $\sigma = 0/02$  میلی متر باشد، چند درصد قطعات به عنوان اسقاطی شناخته می‌شوند؟ چنانچه مدیریت بخواهد از طریق تغییر میانگین توزیع هیچ قلم اسقاطی نداشته باشد و بازرسی صدرصد اقلام را برای شناسایی بازکاریها انجام دهد میانگین جدید فرآیند و درصد اقلام بازکاری چگونه خواهد بود؟ (۱/۵ نمره)

۲. حدود مشخصات قابل قبول یک قطعه  $0/05 \pm 0/02$  تعیین شده است. اگر اندازه قطعه کمتر از حد پایین مشخصه قابل قبول باشد باید دور ریخته شود و اگر بیشتر از حد بالای مشخصه قابل قبول باشد با دوباره کاری قابل قبول می‌شود. برای کنترل تولید این قطعه از نمودارهای  $\bar{X}$  و  $R$  با اندازه زیرگروه ۴ استفاده می‌شود. پس از بررسی ۲۵ نمونه  $\sum \bar{X} = ۴۱/۳۴$  و  $\sum R = ۰/۳۲$  بدست آمده است. با فرض اینکه توزیع فرآیند نرمال بوده و تحت کنترل آماری قرار داشته باشد، چه نتیجه‌ای درباره توانایی این فرآیند در ساخت قطعات با این حدود مشخصات بدست می‌آید؟ شاخصهای  $C_{pk}$  و  $C_p$  را محاسبه نموده و پیشنهاد خود را در جهت بهبود فرآیند توضیح دهید. (۱/۷۵ نمره)

استان:

تعداد سوالات: ستون: ۲۰ تشریحی: ۵

زمان آزمون: ستون: ۶ تشریحی: ۶ دقیقه

آزمون نمره منفی دارد ○ ندارد

نام درس: کنترل و کیفیت آماری

رشته تحصیلی و گذ درس: آمار (۱۱۱۷۰۴۲)

مجاز است.

استفاده از ماشین حساب

گذ سری سوال: یک (۱)

۳. برای تولید یک قطعه بال هواییما میزان تولید آنقدر آهسته است که نمی‌توان بیش از یک نمونه تهیه کرد. جدول زیر مشخصه مورد نظر در ۵ مرحله تولید را نشان می‌دهد.

شماره	۱	۲	۳	۴	۵
X	۳۳/۷۵	۳۳/۵۵	۳۴	۳۳/۸۱	۳۳/۴۶

حدود کنترل نمودارهای X و MR را بباید.(۱/۵ نمره)

۴. در یک کارگاه با استفاده از روش ریخته گری تزریقی یک نوع قالب پلاستیک ساخته می‌شود. هر روز ۱۰۰ قالب به طور تصادفی انتخاب شده و مقدار اقلام معیوب آن تعیین می‌گردد. نتایج بدست آمده طی ۱۰ روز به شرح زیر است؟

شماره نمونه	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰
تعداد اقلام معیوب	۸	۷	۱۲	۵	۱۸	۲	۱۰	۱۶	۱۴	۶

حدود کنترل نمودار مناسب را رسم کرده و در مورد اینکه آیا فرآیند تحت کنترل است بحث کنید.(۱/۲۵ نمره)

۵. نمودارهای کنترل میانگین متحرک و انحراف متحرک موزون نمایی و دلیل استفاده از آنها را شرح دهید.(۱ نمره)

# کارشناسی (ستنی)



(نیمسال اول ۸۹-۸۸)

استان:

نام درس: کنترل و کیفیت آماری

رشته تحصیلی و گذ درس: آمار (۱۱۱۷۰۴۲)

تعداد سوالات: ستی: ۲۰ تشریحی: ۵

زمان آزمون: ستی: ۶ تشریحی: ۶ دقیقه

آزمون نمره منفی دارد ○ ندارد ○

استفاده از ماشین حساب مجاز است.

کد سری سوال: یک (۱)

جدول (الف) ضرایب محاسباتی خطوط مرکزی و حدود کنترل سه انحراف معیار برای نمودارهای  $\bar{X}$ ,  $S$ ,  $R$

نمودار برای انحراف معیارها نمودار												نمودار برای دامنهها			
برای میانگینها															
اندازه															

n	ضرایب حدود کنترل						ضرایب خط مرکزی						ضرایب حدود کنترل					
	A	A <sub>2</sub>	A <sub>3</sub>	C <sub>4</sub>	B <sub>3</sub>	B <sub>4</sub>	B <sub>5</sub>	B <sub>6</sub>	d <sub>2</sub>	d <sub>1</sub>	D <sub>1</sub>	D <sub>2</sub>	D <sub>3</sub>	D <sub>4</sub>	Zیر گروه میانگین			
2	2.121	1.880	2.659	0.7979	0	3.267	0	2.606	1.128	0.853	0	3.686	0	3.267				
3	1.732	1.023	1.954	0.8862	0	2.568	0	2.276	1.693	0.888	0	4.358	0	2.574				
4	1.500	0.729	1.628	0.9213	0	2.266	0	2.088	2.059	0.880	0	4.698	0	2.282				
5	1.342	0.577	1.427	0.9400	0	2.089	0	1.964	2.326	0.864	0	4.918	0	2.114				
6	1.225	0.483	1.287	0.9515	0.030	1.970	0.029	1.874	2.534	0.848	0	5.078	0	2.004				
7	1.134	0.419	1.182	0.9594	0.118	1.882	0.113	1.806	2.704	0.833	0.204	5.204	0.076	1.924				
8	1.061	0.373	1.099	0.9650	0.185	1.815	0.179	1.751	2.847	0.820	0.388	5.306	0.136	1.864				
9	1.000	0.337	1.032	0.9693	0.239	1.761	0.232	1.707	2.970	0.808	0.547	5.393	0.184	1.816				
10	0.949	0.308	0.975	0.9727	0.284	1.716	0.276	1.669	3.078	0.797	0.687	5.469	0.223	1.777				
11	0.905	0.285	0.927	0.9754	0.321	1.679	0.313	1.637	3.173	0.787	0.811	5.535	0.256	1.744				
12	0.866	0.266	0.886	0.9776	0.354	1.646	0.346	1.610	3.258	0.778	0.922	5.594	0.283	1.717				
13	0.832	0.249	0.850	0.9794	0.382	1.618	0.374	1.585	3.336	0.770	1.025	5.647	0.307	1.693				
14	0.802	0.235	0.817	0.9810	0.406	1.594	0.399	1.563	3.407	0.763	1.118	5.696	0.328	1.672				
15	0.775	0.223	0.789	0.9823	0.428	1.572	0.421	1.544	3.472	0.756	1.203	5.741	0.347	1.653				
16	0.750	0.212	0.763	0.9835	0.448	1.552	0.440	1.526	3.532	0.750	1.282	5.782	0.363	1.637				
17	0.728	0.203	0.739	0.9845	0.466	1.534	0.458	1.511	3.588	0.744	1.356	5.820	0.378	1.622				
18	0.707	0.194	0.718	0.9854	0.482	1.518	0.475	1.496	3.640	0.739	1.424	5.856	0.391	1.608				
19	0.688	0.187	0.698	0.9862	0.497	1.503	0.490	1.483	3.689	0.734	1.487	5.891	0.403	1.597				
20	0.671	0.180	0.680	0.9869	0.510	1.490	0.504	1.470	3.735	0.729	1.549	5.921	0.415	1.585				