

استان:

تعداد سوالات: تستی: ۲۲ تشریحی: ۶

رشته تحصیلی / گذرنامه: مهندسی صنایع - مهندسی اجرایی (۱۱۱۷۰۸۰) - مهندسی مدیریت پروژه (۱۱۱۷۰۸۲) زمان آزمون: تستی: ۲۵ تشریحی: ۷۰ دقیقه  
آزمون نمره منفی دارد

نام درس: کنترل کیفیت آماری

جوابات تعلیمی و سوالات های آموزشی آنلاین

Kendisi سوال: یک (۱) استفاده از ماشین حساب مجاز است. منع: --

پیامبر اعظم (ص): روزه سپر آتش جهنم است.

(۱) کدام مورد تعریف نمودار کنترل می باشد؟

الف- با استفاده از این نمودار می توان نوسانات فرآیند را تحت کنترل درآورد.

ب- همان نمودار علت و معلولی است.

ج- نمودار میله ای است که درصد فراوانی هر فرآیند را نشان می دهد.

د- از این نمودار برای پی بردن به رابطه بالقوه بین دو تغییر استفاده می شود.

(۲) موارد استفاده از  $\bar{X}$ ,  $S$ ,  $\bar{X}$ ,  $\bar{S}$  کدام است؟

الف- مواردیکه میانگین و پیمانه پو هم متناسب باشد.

ب- مواردیکه اندازه  $n$  افزایش پیدا کند.

ج- مواردیکه دامنه حدود متحرک باشد.

د- مواردیکه حدود کنترل نزدیک به هم باشند.

(۳) در صورتی که فرآیندی تحت کنترل نباشد کدامیک از علل ذیل می تواند از روی نمودار نشان دهنده دلیل بی ثباتی باشد؟

الف- محدوده کنترل و یا نقاط به طور صحیح محاسبه نشده است.

ب- در میانگین فرآیند تغییر حاصل گردیده است.

ج- در ابزار دقیق مربوط به اندازه گیری این مشخصه تغییر حاصل گردیده است.

د- اطلاعات فرآیند از چند جامعه مختلف آماری جمع آوری شده است.

(۴) کدامیک از عبارات زیر در مورد حالات تحت کنترل فرآیند صحیح نمی باشد؟

الف- تمامی نقاط ترسیمی در داخل نمودارهای کنترل حالت طبیعی دارد.

ب- بیشتر تمرکز نقاط نزدیک خط مرکز هستند.

ج- هرچه از خط مرکز به طرف حدود کنترلی حرکت کنیم تمرکز نقاط بیشتر می شود.

د- به ندرت نقطه ای نزدیک حدود LCL و UCL قرار می گیرند.

(۵) نمودار ..... دارای این توانایی است که نقاط را بر حسب تعداد دفعات تکرار از بیشترین تعداد نقص به کمترین آن طبقه بندی نماید.

د- پراکندگی

ج- هیستوگرام

ب- پارتو

الف- کنترل

استان:

تعداد سوالات: تستی: ۲۲ تشریحی: ۶

رشته تحصیلی / گذرنامه: مهندسی صنایع - مهندسی اجرایی (۱۱۱۷۰۸۰) - مهندسی مدیریت پروژه (۱۱۱۷۰۸۲) زمان آزمون: تستی: ۲۵ تشریحی: ۷۰ دقیقه  
آزمون نمره منفی دارد

نام درس: کنترل کیفیت آماری

Kendisi سوی سوال: یک (۱) استفاده از: ماشین حساب مجاز است. منع: --

(۶) فواید نمودار پارتی عبارتند از:

- الف - ارائه اهمیت عوامل به سادگی و بصورت گرافیکی
- ب - شناسایی عامل یا عواملی که اثر قابل ملاحظه ای در حل مسئله و بهبود فرایند خواهد داشت.
- ج - جلوگیری از تغییر مسیر مشکلات در موقعی که از میان بردن یک مشکل باعث اثر منفی در دیگر عوامل می شود.
- د - هر سه مورد

(۷) کدام گزینه‌ای در نمودار علت و معلول صحیح است؟

- الف - در تعیین علل مشکلات گوناگون مورد استفاده قرار می گیرد.
- ب - ابزاری برای اولویت‌بندی مشکلات گوناگون است.
- ج - در این نمودار اطلاعات فرآیندی تشخیص و به نمایش در می آیند.
- د - امکان تعیین همبستگی بین عوامل را فراهم می آورد.

(۸) نمودار p برای کنترل چه چیزی می باشد؟

- الف - تعداد اقلام معیوب
- ب - نسبت اقلام معیوب
- ج - تعداد نقصها
- د - تعداد نقصها در واحد محصول

(۹) برای اجرای کنترل فرآیند آماری (SPC)، کدامیک از اقدامات زیر باید انجام شود؟

- الف - تعیین مشخصه یا مشخصه هایی که باید در فرآیند تحت کنترل قرار گیرند.
- ب - انتخاب روش آماری خاص برای کنترل فرآیند موردنظر.
- ج - تعیین برنامه ثبت اطلاعات و پس از ثبت اطلاعات ترسیم نمودارهای مربوطه و تجزیه و تحلیل آنها
- د - هر سه مورد

(۱۰) نمودار np برای کنترل چه چیزی می باشد؟

- الف - تعداد اقلام معیوب
- ب - تعداد عیوب
- ج - تعداد عیوب در واحد محصول
- د - نسبت اقلام معیوب

استان:

تعداد سوالات: تستی: ۲۲ تشریحی: ۶  
رشته تحصیلی / گذرنامه: مهندسی صنایع - مهندسی اجرایی (۱۱۱۷۰۸۰) - مهندسی مدیریت پروژه (۱۱۱۷۰۸۲) زمان آزمون: تستی: ۲۵ تشریحی: ۷۰ دقیقه  
آزمون نمره منفی دارد

نام درس: کنترل کیفیت آماری  
گذرنامه: یک (۱)

(۱۱) کدام جمله صحیح است؟

- الف) نمودار p برای درصد اقلام نامنطبق و نمونه هایی که هماندازه هستند استفاده می شود.
  - ب) نمودار C برای تعداد عدم انطباق ها از نمونه هایی که هماندازه هستند استفاده می شود.
  - ج) نمودار np برای درصد اقلام نامنطبق از نمونه هایی که هماندازه نیستند استفاده می شود.
  - د) نمودار n هایی تمام اقلام نامنطبق از نمونه هایی که هماندازه نیستند استفاده می شود.
- (۱۲) مهمترین عوامل موثر در تولید که تغییرات آنها در کیفیت محصول تاثیر می گذارد کدامند؟

- الف- مواد اولیه - ماشین - روش تولید - پرسنل
  - ب- ماشین - روش تولید - مستقیماً العمل تولید - پرسنل
  - ج- مواد اولیه - ماشین - آزمونهای کنترل کیفیت - پرسنل
  - د- مواد اولیه - ماشین - روش تولید - آزمونهای کنترل کیفیت
- (۱۳) کدام جمله صحیح است؟

- الف) نمودار U , C هنگامی استفاده می شود که برای املاک تعداد نقص و نقص مطرح است.
- ب) نمودار np , p هنگامی استفاده می شود که برای املاک تعداد نقص و نقص مطرح نیست.
- ج) نمودار U , C هنگامی استفاده می شود که برای املاک تعداد محصول خلاف مطرح است.
- د) موارد ب و ج هر دو صحیح است.

(۱۴) نمودار  $S$ ,  $\bar{X}$  در کامپیک از حالات زیر به کار می رود؟

- الف) هرگاه اندازه نمونه ۱ عدد باشد.
- ب) هرگاه اندازه نمونه کمتر از ۱۰ عدد باشد.
- ج) هرگاه اندازه نمونه بیشتر از ۱۰ عدد باشد.
- د) هرگاه اندازه نمونه بین ۵ تا ۱۵ عدد باشد.

(۱۵) تعریف کارایی فرایند PCR چیست؟

- الف- نسبت بازه تلرانسی به بازه فرآیند است.
- ب- مقدار انحراف معیار فرآیند وقتی که از ۱.۳۳ بیشتر باشد.
- ج- نسبت میانگین داده ها به دامنه ها داده ها.
- د- دو نمودار که یکی مقادیر میانگین ها و دومی مقادیر دامنه ها را نشان می دهد.

استان:

تعداد سوالات: تستی: ۲۲ تشریحی: ۶

روشهای تحصیلی / گذرنامه: مهندسی صنایع - مهندسی اجرایی (۱۱۱۷۰۸۰) - مهندسی مدیریت پروژه (۱۱۱۷۰۸۲) زمان آزمون: تستی: ۲۵ تشریحی: ۷۰ دقیقه  
آزمون نمره منفی دارد ○ ندارد ○

نام درس: کنترل کیفیت آماری

تاریخ آزمون: ۱۳۹۷/۰۸/۰۴

Kendisi سوالی است. مجاز است. منع: --

۱) گذرنامه سوال:

(۱۶) در صورتیکه مقدار کارایی فرآیند (PCR) (پایین‌تر از حد نرمال باشد برای بهبود کدام راه حل بهتر است؟

الف) بهبود کارایی فرآیند (PCR) (هیچ ربطی به تغییرات انحراف معیار ندارد.

ب) انحراف معیار را به هدف نزدیک کرده و با در نظر گرفتن حالت اقتصادی میانگین را زیاد می‌کنیم.

ج) میانگین را روی هدف می‌بریم یا انحراف معیار را زیاد می‌کنیم.

د) میانگین را روی هدف می‌بریم یا انحراف معیار را کم می‌کنیم البته بسته به در نظر گرفتن حالت اقتصادی

(۱۷) کدامیک از موارد زیر از معايب کارایی فرآیند (PCR) به حساب می‌آید؟

الف) فقط پراکندگی را بحث می‌کنند و به ما نمی‌گویند که میانگین کجاست.

ب) فقط میانگین را بحث می‌کنند و بعدها نمی‌گویند انحراف معیار نمی‌تواند به درستی تصمیم بگیرد.

ج) فقط پراکندگی را بحث می‌کنند و بعدها نمی‌گویند انحراف معیار کجاست.

د) فقط انحراف معیار را بحث می‌کنند ولی در موارد پراکندگی به ما اطلاعاتی نمی‌دهند.

(۱۸) شاخص کارایی (PCR) به ما نشان می‌دهد که:

الف- تا چه حد مرکز فرآیند در حدود مشخصات فنی بالا و پایین آن قرار دارد.

ب- چه نسبتی بین طول حدود مشخصات فنی بالا و پایین و محدوده طبیعی نوسانات فرآیند وجود دارد.

ج- بین (PCR) و میزان ضایعات فرآیند رابطه‌ای وجود ندارد.

د- تا چه حد از قرار گرفتن مرکز فرآیند در جای مناسب می‌توان اطمینان داشت

(۱۹) کدامیک از موارد ذیل جزء نقاط ضعف روش نمونه‌گیری می‌باشد؟

الف) وجود ریسک برای پذیرش انباسته‌های بد و رد انباسته‌های خوب

ب) کسب اطلاعات بیشتر در مورد محصول و یا فرآیندی که آنرا تولید کرده است

ج) نیاز به برنامه‌ریزی و مکتب کردن دستورالعمل‌های نمونه‌گیری در مقایسه با روش بازرگانی ۱۰۰٪

د) الف و ج

(۲۰) در جمع آوری آمار، انتخاب نمونه باید به طریقی انجام شود که:

الف- احتمال وقوع نوسانات در داخل زیرگروه‌ها حداقل باشد.

ب- نوسانات بین زیرگروه‌های نمونه‌برداری شده حداقل باشد.

ج- احتمال وقوع نوسانات در داخل زیرگروه‌ها حداقل باشد.

د- هیچکدام

استان:

تعداد سوالات: تستی: ۲۲ تشریحی: ۶

روشهای تحقیلی / گذرونهای مهندسی صنایع - مهندسی اجرایی (۱۱۱۷۰۸۰) - مهندسی مدیریت پروژه (۱۱۱۷۰۸۲) زمان آزمون: تستی: ۲۵ تشریحی: ۷۰ دقیقه  
آزمون نمره منفی دارد ○ ندارد

نام درس: کنترل کیفیت آماری

گذسوی سوال: یک (۱)  
استفاده از: ماشین حساب مجاز است. منبع: --

(۲۱) زمانی می‌توان مطالعات قابلیت فرآیند را انجام داد که:

الف- فرآیند تحت کنترل باشد.

ب- تنها علل خاص باعث تغییرات در فرآیند شوند.

ج- در هر شرایطی می‌توان مطالبات قابلیت فرآیند را انجام داد.

د- PCR بزرگتر از ۱/۶۷ باشد.

(۲۲) قوانین حسارت‌باری نمودارهای کنترل که در عمل کاربرد فراوان دارد، چه تعداد است؟

د) ۱۷

ج) ۱۰

ب) ۱۳

الف) ۹

سوالات تشریحی

۱. ابزارهای هفتگانه کنترل آماری فرآیند را نام ببرید. (۱ نمره)

۲. میانگین و انحراف معیار فرایندی به ترتیب ۷۴ و ۱/۰ می‌باشند. با توجه به این که اندازه نمونه های ۵ تایی از این فرایند انتخاب شده است انحراف معیار میانگین نمونه ( $\bar{X}$ ) را محاسبه کنید. حدود کنترل بالا و پایین را محاسبه کنید.

(۱ نمره)

۳. جهت تهیه نمودار کنترل نسبت اقلام معیوب (p) ۲۰ نمونه ۵۰ تایی بطور تصادفی هر نیم ساعت طی ۲ شبیت متوالی زمانی که دستگاه بطور مستمر کار می کرد جمع آوری گردیده است. تعداد کل عیوب ۶۹۴ می باشد. (۱ نمره)

الف- مقدار  $\bar{P}$  را محاسبه کنید.

ب- حدود کنترل بالا و پایین نمودار p را محاسبه کنید.

۴. نمونه های ۵ تایی هر نیم ساعت از فرآیندی انتخاب می شوند. در هر بار نمونه گیری مشخصه کیفیت مورد نظر اندازه-

گیری و مقادیر  $\bar{X}$  و S محاسبه می گردند. نتایج حاصل از ۵ نمونه عبارتند از  $\bar{S}=1/5$  و  $\bar{X}=20$  فرض کنید مشخصه کیفی دارای توزیع نرمال است و هر دو نمودار کنترل  $\bar{X}$  و S شرایط تحت کنترل را نشان می دهند. در این صورت:

(۱ نمره)

الف- انحراف معیار فرآیند را تخمین بزنید.

ب- حدود کنترل دو نمودار  $\bar{X}$  و S را محاسبه کنید.

$$n=5 \quad A_3=1.427 \quad B_3=0 \quad B_4=2.089 \quad C_4=0.94$$

استان:

تعداد سوالات: تستی: ۲۲ تشریحی: ۶  
رشته تحصیلی / گذرنامه: مهندسی صنایع - مهندسی اجرایی (۱۱۱۷۰۸۰) - مهندسی مدیریت پروژه (۱۱۱۷۰۸۲) زمان آزمون: تستی: ۲۵ تشریحی: ۷۰ دقیقه  
آزمون نمره منفی دارد

نام درس: کنترل کیفیت آماری

گذرنامه سوال: یک (۱)  
استفاده از: ماشین حساب      معنی: --      مجاز است.

۵. فرایندی با مقادیر  $\bar{X} = ۱۰۰$  و  $S = ۱/۰۵$  در شرایط تحت کنترل به سر می برد. حدود مشخصات فنی این فرایند برابر  $۹۵ \pm ۱۰$  است. (۱/۲۵ نمره)

- کارایی دو طرفه (PCR) را برآورد کنید.

۶. در جریان ~~تولید~~ ~~کنترل~~ قطعه برای کنترل فرایند از نمودار  $\bar{X}$  استفاده می شود. اگر تعداد دفعات نمونه گیری ۲۵ باشد و در هر بار نمونه گیری ~~تعداد~~ نمونه ۵ باشد و مجموع دامنه تغییرات در نمونه گیری ها  $R = ۹$  باشد. (۲ نمره)  
الف. خط مرکزی و حد بالا و پایین نمودار دامنه تغییرات را محاسبه کنید.

ب. در صورتی که مجموع کل میانگین باره ها  $= ۶۶۲/۵$  باشد خط مرکزی و حد بالا و پایین نمودار  $\bar{X}$  را بدست آورید. مقادیر ثابت برای نمونه گیری  $n=5$  بشرح زیر است:  
 $n=5$        $D_3=0$        $D_4=2.115$        $A_2=0.577$

www.SanjeshT.com