

نقشه برداری زمینی

نقشه برداری زمینی

فهرست مطالب :

تعریف نقشه و نقشه برداری

نقشه برداری مسطح

مساهی (Geodetic Surveying)

عملیات زمینی و کارهای دفتری

کلیات به جزئیات

خطاهای و اشتباهات ، دقت عملیات

اصول کلی نقشه برداری

نقشه برداری زمینی

بین موقعیت نسبی نقاط واقع در سطح زمین و یا نزدیک به آن هدف اصلی نقشه برداری است. از این تعریف ساده چنین استنتاج می شود که هدف، تعیین مختصات نقاط در سه بعد است. البته در بعضی موارد، برای تعیین موقعیت، بعد زمان نیز مورد توجه قرار می گیرد) سنبمش های نمومی و نقشه برداری ماهواره ای). مختصات مطلوب می تواند کارتزین (X, Y, Z) و یا جغرافیایی (h, y, k) باشد.

محموله عملیات نقشه برداری شامل دو مرحله برداشت یا اندازهگیری و محاسبه و ارائه نتایج کار است. در مرحله اندازه گیری، از وسایل و دستگاه ها و نیز روش های مختلف استفاده می شود تا داده های لازم برای مرحله دوچ بدهست آید. در مرحله دوچ نیز از روش های مختلف استفاده می گردد. در تمایل روش ها، ابتدا خطاهای مورد بررسی قرار گرفته و در صورت قابل قبول بودن سرشکن می شوند. نتایج کار به صورتهای آنالوگ (نقشه، مقاطع طولی و عرضی و ...) و یا دیجیتال(جداول، مدل های (قومی زمین DTM یا DGM) ارائه می گردد. انتخاب وسایل و روش های مناسب تابع وسعت منطقه، دقت مطلوب و امکانات است.

تعریف نقشه و نقشه برداری

نقشه عبارت است از تصویر و نمایش عوارض مصنوعی و طبیعی زمین و نقشه برداری فنی است که نقشه بردار به کمک آن موقعیت عوارض طبیعی یا مصنوعی (ویه زمین را نسبت به هم تعیین نموده و با ترسیم برداشت‌های انجام شده نقشه را تهیه می‌کند.

نقشه برداری مسطح

در نقشه برداری از مناطق کوچک اثر کرویت زمین تقریباً ناچیز است و می‌توان زمین را در منطقه کوچکی مسطح در نظر گرفت و به عبارت دیگر سطوح تراز که بر امتداد شاقول عمود هستند موازی هم بوده و در این صورت امتداد شاقول در نقاط مختلف موازی هم خواهند بود در صورتیکه محققتاً با فرض زمین کروی امتداد شاقول در نقاط مختلف موازی نبوده و از مرکز زمین می‌گذرد. در مواقعی که زمین را مسطح فرض کنیم (وش نقشه برداری مسطمه (Plane Survey) نامیده می‌شود این فرضیه مادامیکه سطح منطقه مورد نظر از چند صد کیلومتر مربع تجاوز نکند قابل قبول است. نقشه برداری مسطح که بعد از آن از آن بنام نقشه برداری یاد خواهیم کرد برای کارهای مهندسی، مهندسی، شهرسازی، باستانشناسی، کارهای ثبت و املاکی، تجارتی، اکتشافی مورد استفاده است. و تنها در زمینه کارهای مهندسی و مهندسی همیشه مورد استفاده مهندسین و مهندسان به منظور بررسی طرح، اجرا، نظارت مورد استفاده است. نقشه برداری در خدمت مهندسین مهندس و شهرساز شامل مراحل زیر است:

- برداشت نقشه کلی به منظور مطالعات اولیه

- برداشت نقشه دقیق برای تهیه طرح و اجرا

- پیاده کردن طرح و پروژه

- کنترل پروژه ضمن اجرا

- کنترل نهایی و تمویل کار

در خدمت باستانشناسی نقشه برداری شامل برداشت پلان ساختمانها و آثار قدیمی و همچنین تهیه نقشه جزئیات از نماها، تقاطع، لیف‌ها است که در بیشتر مواقع برای تجدید بناهای از بین (فتحه و Restauratior بکار می‌رود.

(Geodetic Surveying) مسماهی

مسماهی یا نقشه برداری آئودزی معمولاً به طریقه یا (وشی اطلاق می شود که برای تهیه نقشه های دقیق از یک منطقه بسیار وسیع نظیر یک کشور یا یک استان به کار می (و) در حقیقت این نوع نقشه برداری یک جنبه ملی دارد. همچنین برای تعیین فره و شکل زمین و علوم مربوطه به آن مورد استفاده است.

در این نوع نقشه برداری زمین مسطح فرض نشده بلکه امناء آن در نظر گرفته می شود به همین جهت محاسبات (و) سطح بیضوی شکل که به جای شکل زمین انتخاب می گردد انجام می گیرد.

عملیات زمینی و کارهای دفتری

ممکن است نقشه شامل دو مرحله کلی باشد:

۱- عملیات زمینی

۲- کارهای دفتری

عملیات زمینی شامل مرامل زیر است:

۱- شناسایی مقدماتی منطقه عملیات

۲- انجام اندازه گیریهای لازم برای تعیین طولها، زوایا و غیره

۳- ثبت اندازه گیریها در دفاتر و فره های مخصوص

کارهای دفتری شامل مرامل زیر است:

۱- محاسبات مقدماتی برای آنکه بتوان اندازه گیری های انجام شده (و) نقشه برده شوند.


۲- بردن اندازه ها (و) نقشه (ترسیم)

۳- پاکنیس نمودن و کنترل نقشه

۴- انجام محاسبات سطح، حجم و غیره در صورت لزوه (مثل محاسبات سطح زمین یا حجم عملیات فاکبرداری و فاکریزی)

کلیات به جزئیات

نقشه برداری طبق اصل "از کلیات به جزئیات" انجام می شود بدین معنی که در نقشه برداری های نسبتاً وسیع مانند تهیه نقشه از یک شهر بزرگ یا از یک منطقه وسیع اولین کاری که انجام می شود برقراری یک شبکه نقاط کنترل است بطوری که موقعیت این نقاط نسبت به هم با (وشاهی دقیق نقشه برداری تعیین می شوند این نقاط را که در اصطلاح نقشه برداری نقاط کانوا (Caneva) یا نقاط مبنا می نامیم در زمین بوسیله علائم دائمی مخصوص ثابت می گردند و سپس با استفاده از این نقاط مبنا نسبت به برداشت سایر عوارض استفاده می شود که شهر یا شهرک را در بر گیرد و سپس بین این نقاط با (وشاهی سهل تری نقاط ثانوی یا درجه ۲ انتخاب می گردد.



در شکل بالا نقاط ؟ شبکه اصلی و نقاط ○ شبکه درجه ۲ می باشند.

پس از آن بین این نقاط نقشه برداری می شود و به طوریکه ملاحظه می گردد از کل به جزء نقشه برداری انجام می شود. منظور از (وش) کلیات به جزئیات آن است که از اجتماع فطاها که در انجام عملیات نقشه برداری و اندازه گیرها غیر قابل اجتناب هستند جلوگیری شود و در صورتیکه این فطاها موجود باشند با مقایسه با نقاط مبنا تعیین و بر طرف گرددند.

فطاها و اشتباهات ، دقت عملیات:

در کلیه عملیات نقشه برداری که اندازه گیریها سر و کار دارند اشتباهات و فطاها (تدریجی و اتفاقی) داخل می شوند و بنابراین باید سعی کرد تا آنها که ممکن باشد این فطاها از حد تجاوز نکند و در صورت امکان تصمیع شوند. فطاها اتفاقی فطاها یی هستند که گاهی در جهت مثبت و گاهی در جهت منفی اتفاق می افتدند و بنابراین در نتیجه عمل خود به خود مذف می شوند. فطاها تدریجی

همیشه در یک جهت (مثبت و منفی) داخل می شوند و بنابراین تدریجاً مقدارش در عملیات (و به ازدیاد است.

اشتباه: در عملیات نقشه برداری گاهی اشتباهاتی داخل می شوند که در اثر عدم مهارت نقشه برداری یا نقص وسیله اندازه گیری (وی می دهنده اینگونه اشتباهات را با اندازه گیریهای مجدد یا اندازه گیریهای اضافی می توان پیدا کرد و از بین برد.

خطای اتفاقی : این خطای در اثر نقص مواسع عامل یا عدم تکامل وسایل و طرق اندازه گیری بومود می آید این خطای تقریباً نمی توان از بین برد در یک اندازه گیری به طول L مقدار این خط متناسب با می باشد . بزرگی این خطای اهمیت ندارد و در مقابل خطای تدریجی می توان از آن صرفنظر کرد. در اندازه گیری طول در موقع قرائت تقسیمات یا انطباق ابتدای متر با نقطه نشانه (وی میخواهد این نوع خطای داخل می شود.

خطای تدریجی : خطای تدریجی از منابعی سرچشم می گیرد که برای نقشه بردار معلوم است بنابراین باید طوری عمل کرد که این خطای از تیجه عملیات مذکور شود . مثلاً اگر با متری که طول آن از مقدار محقق بیشتر یا کمتر باشد طول اندازه گیری شود این طول مسلماً از مقدار محقق بیشتر یا کمتر فواهد بود. در این هالت با مقایسه این متر با طول استاندارد می توان به خطای آن واقع شد.


اصول کلی نقشه برداری

اصول کلی نقشه برداری در منطقه ای که می خواهیم از آن نقشه تهیه کنیم دو نقطه انتخاب نمائیم و فاصله بین آنها را دقیقاً اندازه گیری کنیم. این دو نقطه را می توان (وی یک برگ کاغذ با مقیاس دلخواه نشان داد.


با استفاده از این دو نقطه موقعیت نقاط دیگر را می توان با اندازه گیری های لازم تعیین نمود و (وی برگ نقشه مشخص کرد. نقاطی که بدین طریق بدست می آیند مبنای تعیین موقعیت نقاط جدید خواهند بود . (و شهاب گوناگونی که برای تعیین موقعیت نقطه سوم با دانستن دو نقطه معلوم به کار می (وی به شرح زیر است :

۱- با اندازه گیری طولهای AC و BC که می توان با استفاده از دو قوس به مرکز A و B به شعاع های AC و BC موقعیت دقیق نقطه C را تعیین کرد.

۲- با اندازه گیری AH و CH و H پایه عمود وارد از نقطه C بر AB است.




شکل مربوط به قسمت ۱



شکل مربوط به قسمت ۲

۳- با اندازه گیری زاویه a و طول AC که در این صورت مختصات قطبی نقطه C اندازه گیری شده است.



شکل مربوط به قسمت ۳

۴- با اندازه گیری دو زاویه α و β که در این صورت می توان نقطه C را به کمک نقاله و با رسم زوایای α و β از نقاط A و B تعیین کرد و یا با محاسبه مثلث ABC دو طول AC و BC را ممکن است باز نظر تعیین افتلاف ارتفاع بین نقاط A و B و C نیز می توان (وشاهی گوناگونی بگار برد که با استفاده از ارتفاع یک نقطه معلوم که به عنوان مبنای اتفاقات احتیاج می شود.

نقشه برداری زمینی (بخش دوم)

این بخش شامل توصیف کلمات و مفاهیم پایه زیر است :

بیان موقعیت نقاط در سطح زمین

مختصات نقطه در نقشه

مقیاس

انواع مقیاس ها

سطح مبنای

تجوییه نقشه

شمال جغرافیایی یا شمال مطلق

شبکه بندی نقشه

گرا یا Azimut


انحراف مخناطیسی

ترازیابی

سطح تراز مبنای

بیان موقعیت نقاط در سطح زمین

موقعیت هر نقطه در روی زمین با دو عامل طول و عرض جغرافیایی مشخص می شود. طول جغرافیایی هر نقطه عبارتست از زاویه بین سطح نصف النهار گرینویچ و سطح نصف النهار نقطه مورد نظر و عرض جغرافیایی عبارتست از زاویه بین قائم نقطه با صفحه استوا



مختصات نقطه در نقشه

می‌توان موقعیت هر نقطه را همان‌طوری که در ریاضیات معمول است نسبت به دو محور احتیاجی تعیین کرد که در این صورت اصطلاح طول و عرض بکار می‌آید. هر نقشه برداری بجای محدود طولها و عرضها اصطلاح محدودهای شرقی و شمالی (ا بکار می‌برند و موقعیت هر نقطه نسبت به این دو محدود با دو عامل شرقی و شمالی سنجیده می‌شود.

مقیاس

مقیاس نقشه رابطه ایست که بین ابعاد مقدمی عوارض و ابعاد آن (روی نقشه موجود است) به عبارت دیگر ابعاد مقدمی به نسبت معینی کوچک شده و سپس (روی نقشه منتقل می‌گردد. این نسبت به صورت کسری نوشته می‌شود که به شکل می‌باشد. در کارهای مهندسی، مهندسی، شهرسازی مقیاسهای زیر متدائل است:

- الف- نقشه 1/50000 و 1/20000 برای بررسی کلی طرحهای شهرسازی
- ب- نقشه های 1/10000 و 1/5000 برای تهیه طرحهای شهرسازی
- ج- نقشه 1/2000 و 1/500 برای نقشه های اجرایی
- د- نقشه های 1/200 و 1/50 برای نقشه های جزئیات

انواع مقیاس ها

در نقشه های توپوگرافی معمولاً علاوه بر مقیاس عددی مقیاس فضی نیز بکار می‌آید و آن عبارت است از فضی مدرج که در مقیاس نقشه طولهای محلومی را نشان می‌دهد. استفاده از مقیاس فضی برای اندازه گیری مسافت‌های (روی نقشه بسیار ساده است. زیرا کافی است که طول مورد نظر (روی نقشه را به وسیله دهانه پر کار اندازه گرفته و سپس دهانه پرکار را (روی مقیاس فضی بگذاریم و مستقیماً مسافت مقدمی را (روی مقیاس بفوانیم.

سطح مبنای

در نقشه برداری تعیین موقعیت نقاط از یک سطح مبنای استفاده می‌شود و کلیه نقاط را (روی آن تصویر می‌کنند. سطح مبنای در نقشه برداری مسطمه Plane Surveying یک سطح افقی است که

عوارض را (وی آن تصویر می نمایند و همچنین می توان ارتفاع مختلف را نیز نسبت به آن سنجید و بنابراین این صفحه افقی نیز مبنای ارتفاعات خواهد بود. در کارهای محلی و گوچک می توان ارتفاع سطح مبدأ را دلخواه افتیار کرد که این سطح مبدأ منطبق بر سطح متوسط آب دریا افتیار شود و ارتفاع آن را صفر فرض کنند.

توجیه نقشه


هر نقشه را باید بتوان به سهولت توجیه کرد یعنی بتوان به سهولت نقشه را در جهت قرار داد که امتدادهای نظیرشان در طبیعت منطبق و همجهت باشند و معمولاً برای این منظور از امتداد شمال جغرافیایی (شمال محققی) یا شمال مختاری استفاده می شود.

شمال جغرافیایی یا شمال محققی


در واقع همان امتداد نصف النهار محل است که جهت قطب را نشان می دهد. بنابراین اگر امتداد شمال محققی را (وی نقشه مشخص کنیم و اگر نقشه را طوری قرار دهیم که جهت شمال (وی نقشه متوجه قطب شمال گردد نقشه با زمین توجیه شده است. شمال مختاری، این شمال امتدادی است که عقربه مختاری در حالت آزاد مشخص می کند و معمولاً در کارهای نقشه برداری برای تعیین شمال مختاری وسایلی به کار می بندد که مجهز به عقربه مختاری باشد از قبیل قطب نما، دوربینهای عرقبه دار و غیره.

شبکه بندی نقشه

در موقع ترسیم نقشه و برای اینکه فاصله، سمت و سطح نقشه بهتر مشخص و قابل درک گردد کاغذ نقشه را شبکه بندی می نمایند. فواصل شبکه بندی بر مسرب مقیاس نقشه متفاوت است در نقشه های بزرگ مقیاس (نقشه هایی که مقیاس آنها $1/1000$ تا $1/2000$ باشد) فواصل شبکه بندی (ا ۱۰ سانتی متر افتیار می کنند. از این شبکه بندی دیگری نیز می شود بدین ترتیب که اگر یکی از امتدادهای شبکه بندی را منطبق بر شمال محققی یا مختاری فرض کنیم جهت دیگر شبکه بر امتداد شرقی، غربی منطبق خواهد شد و در این صورت می توانیم مختصات نقاط مختلف را (وی نقشه نسبت به دو محور عمود بر هم که یکی جهت شمال و دیگری جهت عمود بر آن را مشخص می کند تعیین کنیم.



شبکه بندی نقشه



اختلاف شمال شبکه و شمال جغرافیایی

و بطوریکه قبل گفته شد مختصات نقطه A در این سیستم عبارت فواهد بـ از X و Y که $X = Y$ در نقشه برداری جهت معمور هـا را که همان جهت شمالیه باشد بنام شمال شبکه می خوانند چون جهت شمال جغرافیایی و جهت شمال مختصاتی در نقاط مختلف ثابت نیست بنابراین اگر نقطه مبدأ شمال شبکه بر شمال جغرافیایی یا مختصاتی منطبق باشد اگر منطقه عملیات نقشه برداری بسیار وسیع و بیش از چندین کیلومتر باشد مسلماً در کناره منطقه این سه امتداد با هم منطبق نبود و نسبت به هم زوایائی فواهند داشت که بعداً در این باره بررسی فواهیم کرد که البته این اختلاف در مناطق کوچک قابل درک نیست.

گرا یا Azimut


برای تعیین و مشخص کردن امتدادها در نقشه برداری از گرا یا Azimut استفاده می شود. گرای مدقیق یا جغرافیائی هر امتداد عبارت است از زاویه افقی بین شمال جغرافیایی و آن امتداد که مقدار آن در جهت گردش عقربه های ساعت اندازه گیری می شود.

گرای مختصاتی


عبارتست از زاویه بین شمال مختصاتی و آن امتداد که در جهت عقربه های ساعت اندازه گیری می شود.

گرای شبکه

عبارت است از زاویه بین شمال شبکه و آن امتداد که در جهت عقربه های ساعت اندازه گیری می شود.



گرای شبکه ای



زوایای بین سه شمال نسبت به هم

انحراف مغناطیسی

چون شمال محققی بر شمال مغناطیسی منطبق نیست لذا بین این دو امتداد زاویه کوچکی که در حدود یک تا چند درجه هم بیشتر نیست تشکیل می شود. این زاویه را انحراف مغناطیسی می نامند و بر حسب آنکه شمال مغناطیسی در شرق یا غرب شمال جغرافیائی قرار گیرد انحراف را شرقی یا غربی می نامند. انحراف مغناطیسی مقدار ثابتی نبوده و در زمان و در مکان می کند و در عملیات نقشه برداری کوچک از این تغییرات صرفنظر می شود.

ترازیاب

مقصود از ترازیابی تعیین افتلاف ارتفاع بین دو نقطه است که اگر ارتفاع یکی از این دو نقطه معلوم باشد می توان ارتفاع نقطه دیگر را مساب کرد.

سطح تراز مبنای

سطحی است که مبنای اتفاقات افتیار می شود چنین سطحی را نمی توان با فرمول های ریاضی تعریف کرد ولی به طور فیزیکی سطح تراز مبنای سطحی است که در جمع نقاطش بر امتداد شاقول عمود بوده و به علاوه بر سطح متوسط دریاها تقریباً منطبق باشد. چون سطح متوسط آب در

اقیانوسها و دریاهای مختلف یکی نیست از این و در هر مملکت سطح تراز مبنی را به طریق زیر تعیین می کنند :

در نقطه ای از ساحل که به اندازه کافی عمیق باشد و به علاوه مستقیماً در محضر تلاطم امواج نباشد دستگاه جزر و مد سنچ نصب نموده و در مدتی که کمتر از ۵ سال نباشد (زمان مذاکثر ۱۸ سال است) تغییرات سطح آب را بوسیله دستگاه ثبات جزر و مد سنچ در ساعت مختلف اندازه گیری می نمایند. دستگاه جزر و مد سنچ دارای قلم رسامی است که تغییرات سطح آب را به صورت منحنی (وی طبلک دستگاه به طور خودکار (سم می نماید. سطح متوسط آب را به عنوان مبدأ ارتفاعات اختیار نموده و آنرا سطح متوسط دریا می نامند سطح متوسط ارتفاعات در کشور ایران سطح متوسط فلیچ فارس می باشد و کلیه ارتفاعات کشور را نسبت به این مبدأ می سنجند.

نقشه برداری زمینی (بفشن سوم)

ابزارهای کاربردی در نقشه برداری

وسایلی که در نقشه برداری و تهیه نقشه به کار می (ود به طور کلی در ۲ نوع طبقه بندی می شوند:

الف: وسایلی که در عملیات زمینی به منظور انجام کار از آنها استفاده می شود که عبارتند از:

- وسایل مربوط به مشخص کردن نقاط در زمین

- وسایل مربوط به تعیین امتدادها

- وسایل مربوط به اندازه گیری طول و مسافت

- وسایل مربوط به اندازه گیری شب و زوایا

- وسایل مربوط تعیین افتلاف ارتفاع

ب- وسایلی که در دفتر کار از آنها به منظور انجام محاسبات و ترسیم نقشه استفاده می گردد که معمولاً همان وسایل نقشه کشی و ترسیم هستند.

وسایلی که برای مشخص کردن نقاط در زمین بکار می روند:

۱- میفهای چوبی که در زمین گوییده می شوند و برای مشخص نمودن بهتر نقاط از یک میخ گوچی آهنی (میخ کبریتی) که (وی آنها گوییده خواهد شد استفاده می نمایند.

۲- میفهای آهنی که در زمینهای اسفالتی ، دبی ، و غیره در زمین گوییده می شوند.

۳- در زمینهای سنگی نقاطه برداری را با می کردن یک علامت به شکل + یا ، مشخص می کنند و اگر بخواهند نقاط موقتی باشد از نگ (وغنی استفاده می شود.

۴- برای نقاطی که باید مدت مديدة در زمین ثابت باشند از نشانه های دائمی که به صورت مکعب های بتی و بنای بنج مارک (B.M) نامیده می شود استفاده می کنند.

این نشانه های بتی معمولاً به ابعاد متوسط ۲۰۰ و به ارتفاع ۶۰ سانتی متر ساخته شده که در داخل آن نیز میله فولادی کار گذارده اند برای آنکه نقاطی که به میخ ، نگ ، نشانه بتی و غیره مشخص می شود از دور (ویت گردد معمولاً از پرچم ، ژالن و غیره استفاده می کنند.

ژالن

عبارة است از نیزه فلزی یا چوبی به طول ۲ متر و قطر متوسط ۲ تا چند سانتیمتر که آنرا (وی نقاط مستقر می کنند. ژالنهای فلزی ممکن است از لوله هایی ساخته شده باشند که (وی یکدیگر سوار می شوند و طولهای متفاوتی را تشکیل می دهند گاهی اوفات برای تعیین نقاط در شب از پروژکتور نیز استفاده شده است. نکته مهم آن است که پرچم یا ژالن که (وی نقطه نصب می شود باید کاملاً قائم مستقر شود ثانیاً نوک ژالن کاملاً (وی نقطه قرار داشته باشد. در بعضی عملیات نقشه برداری ممکن است ژالن بوسیله کمک نقشه بردار (وی نقاط قرار داده شود و اگر مدت مديدة باید ژالن (وی نقطه باشد آن را به صورت پرچم به وسیله سیم های فلزی مهار می کنند.

نوارهای مدرج

نوارهای مدرج که به نام متر فلزی یا پارچه ای در تجارت به فروش می‌رسند عبارتند از نوارهایی به عرض یک سانتیمتر که مدرج بوده و معمولاً به طولهای ۰۰۰ امتیزی، ۰۰۲۰۰ امتیزی، ۰۰۳۰۰ امتیزی و ۰۰۴۰۰ امتیزی دیده می‌شوند نوارها معمولاً به سانتیمتر مدرج بوده و اگر طول مقیق آنها معلوم باشد می‌توان فواصل را با آنها تا حدود دقیق نیم سانتیمتر اندازه گیری گردد. نوع فلزی آنها از جنس فولاد زنگ نزن بوده ولی شکننده است و نوع پارچه ای آن که برای کارهای کم دقیق به کار می‌رود، تغییر بعد زیادی می‌دهد ولی از نظر سبکی به کار بردن آن راحت‌تر است. بعضاً نوارهای فولادی با کشش سنجه همراه است زیرا در موقع اندازه گیری مسافت باید به نوار فلزی کششی وارد شود که طول نوار به اندازه استاندارد گردد. گاهی اوقات از سیم مخصوصی بنام سیم انوار که طول آن مقدار محینی است استفاده می‌کنند. در قدیم از نوع زنجیری که دانه‌های آن ۱۰ سانتی متر طول داشتند استفاده می‌کردند و به همین علت هم نوعی از نقشه برداری به نام نقشه برداری با زنجیر ۵ عروض است.

وسائل مروطہ نہ تعین امتداد

در نقشه بردازی امتدادها به وسیله ۲ نقطه آن مشخص می شود که محولآن را به وسیله دو ڈالن نیز قابل رویت می کنند.


شاقول

شاقول وسیله تعیین امتداد خط قائم در هر نقطه است. شاقول نقشه برداری باید قادری سنگین باشد که در اثر وزش، بادهای ملایم منعف نگردد.

گونبای مسامی

وسیله‌ای است که می‌توان از نقطه واقع بر یک امتداد عمودی از آن اخراج کرد و یا از نقطه واقع در فارج فقط عمودی بر خط فروند آورد. این گونیا به انواع مختلف ساخته می‌شود. ساده‌ترین آنها عبارتست از صفحه‌ای که دارای چهار شاخه عمود بر هم است و در انتهای هر شاخه تیغه‌ای عمود بر سطح شاخه وجد دارد در یکی از تیغه‌ها شکافی و در تیغه مقابل آن سوراخ کوچکی تعیین شده و بنا بر ساختمان خطوط واصل بین تیغه‌های متقاطع بر هم عمودند این دستگاه روی سه پایه ای قابل نصب است چنانچه نقطه را بر امتداد قرار دهیم بطوریکه بر امتداد منطبق شود امتداد جهت عمود را نشان می‌دهد. دو نوع دیگر گونیای مسامی ساخته شده که عبارتست از گونیای آینه‌ای و منشودی گونیای مسامی آینه‌ای: دو آینه بسیار کوچک که با هم زاویه ۴۵ درجه تشکیل می‌دهند روی صفحه

فلزی نصب شده و می‌توان شاقولی را زیر آن آویزان کرد. بر طبق قوانین انکسار اشعه ای که بر آینه برخورد کند پس از دوبار انعکاس عمود بر امتداد ورودی خارج می‌شوند.



مسیر تابش و بازتاب در گونیای آینه ای

گونیای مساهی منشوری: در گونیای منشوری بجای دو آینه مسطح از یک منشور پنج ضلعی که دو وجه آن جیوه اندود شده و زاویه بین این دو وجه ۴۵ درجه می‌باشد استفاده می‌گردد. مزیت آن بر گونیای آینه ای آن است که چون زاویه ۴۵ درجه آن ثابت است بنابراین احتیاجی به کنترل و تضمیح ضمن کار ندارد.

قطب نما: قطب نما وسیله‌ای است که برای اندازه گیری سمت (گرا) مخفناطیسی امتدادها ساخته شده است و قسمتهای اصلی آن عبارت اند از:

- عقربگ مخفناطیسی که روی پایه قائمی می‌تواند به طور آزاد و متعادل نوسان کند.

- دایره محیطی مدرج که سمت امتدادها از روی آن تعیین می‌شود.

- خط نشانه (روی

گاهی قطب نما به طور مستقل برای تعیین جهت به کار می‌رود و گاهی قطب نما (روی دوربینهای مخصوص نقشه برداری بنام تئودولیت Compass موسوم) می‌شوند نصب می‌شود. یک طرف عقربه مخفناطیسی به نقطه تپیده رنگ شده و همیشه به طرف شمال مخفناطیسی متوجه است. دایره محیطی مدرج از صفر تا ۳۶۰ درجه مرکت عقربه های ساعت مدرج است و در مقابل درجهات صفر و ۱۸۰ درجه N و S که معرف شمال و جنوب است نوشته شده است.

خط نشانه (وی دو تیغه عمود بر صفحه قطب نمایست که یکی دارای یک سوراخ و دیگری دارای یک شکاف است که در وسط آن سیم نازکی نصب شده سوراخ یک تیغه و شکاف تیغه مقابل سطح (نشانه (وی (ا ایجاد می کند) که چشم پشت سوراخ باید قرار گیرد. اگر بواسیله خط نشانه (وی قطب نما (در امتداد هم قرار دهیم عقربه آن که همیشه به سمت شمال می ایستد در مقابل درجات ممیطی پس از چند نوسان خواهد ایستاد که در این صورت زاویه امتداد با جهت شمال مخناطیسی (وی دایره مدرج ممیطی قرائت می شود.

قطب نماها به انواع مختلف و با متعلقات متفاوتی ساخته شده که اصول کلی همه آنها یک است.

نوع دیگر قطب نما بنام جعبه انحراف دهنده در نقشه برداری بکار می (و د که فقط برای توجیه دوربین نقشه برداری یا تفته نقشه برداری است. و آن عبارت است از عقربه مخناطیسی که داخل جعبه مستطیل شکل (وی پایه قائمی می توان نوسان کند قسمت آبی (نگ آن جهت شمال (ا نشان می دهد.

اگر وسیله ای که جعبه انحراف دهنده (وی آن نصب نموده اند طوری قرار دهیم که عقربه مخناطیسی (وی علامت شمال قرار گیرد فقط قرالروی وسیله نقشه برداری در سمت شمال مخناطیسی توجیه شده است.

شیب سنجه (Clinometer)

وسیله ای است که می توان با آن شیب زمین یا زاویه هر امتداد را با خط قائم اندازه گرفت و بطور خلاصه تشکیل شده است از یک قراولروی و یک اندکس که متصل به وزنه ایست در اثر قوه جاذبه مانند شاقول در امتداد قائم قرار می گیرد و فقط اندکس در مقابل دایره مدرجی زاویه فقط قراولروی (ا با افق مشخص می کند بر طبق همین اصول انواع و اقسام آن ساخته شده است.

شاخص مدرج

در نقشه برداری و مخصوصاً در کارهای ترازیابی که اختلاف ارتفاع بین نقاط را تعیین می کند از شاخص مدرج استفاده می شود. و آن عبارت است از خط کش بزرگ که طول آن ۱۴ متر بوده و عرض آن حدود ۱۵ سانتی متر و ضفامت آن ۲ تا ۳ سانتیمتر می باشد. چون حمل و نقل شاخص ۱۴ متری مشکل است محمولاً تاشونده بوده و از ۲ تکه که (وی هم لولا شده اند تشکیل می شود. درجات شاخص به انواع مختلف با (نگ (وی آن مشخص شده و انواع آن در شکل زیر دیده می شود. هر ۱۰ سانتیمتر به ۱۰ اعداد (وی آن نوشته شده و برای هر متر طول یک علامت یا عدد نیز ذکر

شده است در پشت شاخص ۲ دستگیره برای نگهداری آن نصب شده و برای آنکه شاخصدار، شاخص را به طور قائم نگهدارد تراز کوچکی کروی به آن متصل می‌گردد.

تکیه گاه

در عملیات ترازیابی نسبتاً دقیق و فیلی دقیق شاخص را (وی زمین قرار نمی‌دهند بلکه قبلًاً میفهای چوبی و یا آهنی در زمین فرو بردند و شاخص را (وی آن قرار می‌دهند تا در اثر فرو (فتن شاخص در زمین دقت عملیات کم نشود).

گاهی اوقات تکیه گاههای متاخرگی را به کار می‌برند که از پدن یا آهن ساخته شده و دارای سه پایه تیز کوچک است که در زمین فرو رفته مانع حرکت جانبی تکیه گاه می‌شوند. در بعضی از این تکیه گاهها دو برآمدگی (وی آن دیده می‌شود که در ترازیابیهای دقیق از آنها استفاده می‌گردد).

تراز

یکی از وسایل بسیار مهم در نقشه برداری که تقریباً با تمام اسبابهای نقشه برداری تنظیم می‌شود تراز است. تراز هم به تنهایی برای افقی کردن یک خط یا یک سطح مورد استفاده است و هم با دوربین های نقشه برداری به منظور قائم نمودن معمول آنها به کار می‌رود. تراز تشکیل شده است از یک لوله شیشه ای که دارای انحنای بسیار کمی بوده و داخل آنرا مایع بسیار سیال از قبیل (الکل، اتر (پر کرده و فقط هبای کوچکی هوا در آن باقی مانده است این لوله شیشه ای را داخل محفظه آهنی یا چوبی ثابت نموده و این محفظه بوسیله پیچ تنظیم و یک لولا به سطح دیگری به نام سطح اتکا متصل شده است. در وسط شیشه درجاتی به طور قرینه در دو طرف ایجاد شده و قسمت وسط که دو خط آن با رنگ قرمز مشخص شده درجه تنظیمی تراز است. اگر تراز تنظیم باشد موقعی که هبای در مقابل درجات تنظیمی قرار گیرد فقط مماس بر هبای که هادی تراز نامیده می‌شود موازی سطح اتکا، فواهد بود. و چون فقط مماس بر هبای افقی است بنابراین سطح اتکا، تراز نیز افقی می‌باشد پیچ تنظیم برای آن است که اگر فقط هندسی (فقط مماس بر وسط درجات تنظیمی) یا سطح اتکا، موازی نباشد می‌توان آنرا تنظیم کرد.

تراز بنائی

تراز بنائی مانند ترازی است که شرخ داده شد فقط سطح اتکا، همان محفظه است که شیشه در آن نصب شده است و در تراز بنایی چون نمی‌توان آن را تنظیم کرد لذا باید هر چند وقت یک بار پس از آزمایش فوق الذکر نشانه های جدیدی (وی شیشه با مداد رنگی (سمه کرد).

تراز گروی که برای افقی کردن تقریبی سطوح یا قائم نمودن شناخت به کار می (و) عبارت است از یک عرق چین گروی که داخل آن را مایع فرازی (اتر- الکل) پر شده و هبابی در آن باقی مانده است اگر طوری این عرق چین را نسبت به سطح اتکاء آن ثابت کرده باشیم که خط وصل از مرکز عرق چین عمودی بر سطح اتکاء باشد در این صورت تراز تنظیم خواهد بود و هرگاه تراز طوری قرار گیرد که هباب در مقابل نقطه نشانه بایستد ممکن تراز قائم بوده و سطح اتکاء افقی خواهد شد. وضع نسبی ممکن تراز و سطح اتکاء بوسیله سه پیچ کوچک قابل تنظیم است و برای تنظیم تراز گروی از یک سطح کاملاً افقی استفاده می شود که پس از قرار گرفتن تراز (و) آن باید هباب در مقابل نقطه نشانه بایستد.

انواع ترازیابهای مختلف و تنظیم آنها

۱- ترازیاب ساده

۲- ترازیابهای با پیچ مرکت ارتفاعی

۳- ترازیاب دو ترازه

۴- ترازیاب اتوماتیک

شرح انواع ترازیابها و تنظیم آنها

- **ترازیاب ساده (Dumpy Level)**: این ترازیاب ها دارای ساختمان بسیار ساده بوده و معمولاً در کارگاه های ساختمانی آنرا بکار می بندند دوربین این ترازیابها دارای تنظیم کانونی داخلی بوده و بدنه دوربین با ممکن مرکت دورانی آن یکپارچه می باشد. تراز استوانه ای در بدنه دوربین نصب بوده و بوسیله آینه مسطی تغییرات هباب را به سهولت می توان دید.

- **ترازیاب با پیچ مرکت ارتفاعی (Level with Tilting Screw)** : در این ترازیاب دوربین نسبت به ممکن قائم دستگاه دارای مرکت ارتفاعی بوده که به وسیله پیچ مرکت ارتفاعی انجام می شود و

همیشه قبل از هر قرائت به وسیله این پیچه مباب تراز استوانه ای را مقابله درجه تنظیمی قرار می دهند.

این ترازیاب بیشتر در انجام وطالعات مربوط به پروژه های راه سازی ، سد سازی کانال سازی و مهندسی عمومی به کار می (۶۹) .

مهمولاً کلیه ترازیابهایی که در عملیات دقیق به کار می (۶۹) با پیچه حرکت ارتفاعی مجهز بوده و سیستم قرائت مباب تا محدود ثانیه می باشد.

طرز عمل تنظیم تراز و ترازیاب به همان ترتیبی است که برای ترازیابهای ساده شرح داده شده است و در موقع تنظیم ترازیاب پس از آنکه مقدار تصمیع (correction) محسوبه شد به وسیله پیچه حرکت قائم دوربین تراز را آنقدر درجه مناسب حرکت می دهیم تا این مقدار در داخل دوربین (وی شافع) قرائت شود سپس به کمک پیچهای تصمیع تراز را از بین نشانه های تنظیمی می آوریم.

- ترازیابهای (ورسیبل) : در این نوع ترازیابها تراز بطور ثابتی به بدنه دوربین چسبیده و جسمه یک پارچه ای را تشکیل داده است دوربین می تواند حول محموله هندسی خود که به طور محسوسی با محموله دیدگانی آن منطبق است ۱۸۰ درجه دوران کند و در ضمن دوران تراز با آن حرکت می کند و بعد از این دوران تراز نسبت به محموله دیدگانی وضع قرینه ای به خود می گیرد تراز این نوع ترازیابها دارای لوله ای است به شکل بشکه بوده و طرز قرائت مباب بواسیله سیستم انطباق دو طرف مباب (تراز لوبیایی) انجام می گیرد. چون لوله شیشه ای تراز به شکل بشکه است از این (و تراز آنها دارای دو گونه تقسیمات است که مباب در هر یک از دو حالت دوربین در مقابل یکی از آنها قرار می گیرد و بنابراین دو خط هادی برای آنها می توان تعریف کرد. که هر کدام مربوط به یک وضع دوربین هستند).

این نوع تراز را وقتی تنظیم گویند که دو خط هادی کاملاً موازی باشند. و وقتی تراز تنظیم باشد پس از تنظیم ترازیاب (موازی نمودن خط هادی با محموله دیدگانی دوربین) چنانکه خطای کوچکی در این تنظیم باقیمانده باشد چون در موقع عمل ترازیابی (وی شافع مدرج دو قرائت قبل و بعد از دوران دوربین حول محموله دیدگانی انجام می شود بنابراین در متوسط این دو قرائت هیچگونه خطایی وجود نداشت.

- ترازیابهای اتوماتیک : در ترازیابهایی که شرح آن داده شد فقط تراز بواسیله تراز استوانه ای ایجاد می شود و چون پس از تنظیم محموله دیدگانی ترازیاب موازی با خط هادی تراز می گردد بنابراین وقتیکه هادی ترازیاب افقی باشد (مباب در مقابل نشانه تنظیمی قرار گیرد) محموله دیدگانی ترازیاب نیز افقی فواهد بود .

در سالهای اخیر ترازیابهای دیگر ساخته شده که فقط تراز بوسیله سیستم دیگری که آنرا (Compensator) می نامند ایجاد می شود. از انواع آن یکی ترازیاب معروف Ni2 ساخت کارخانه زایس می باشد.

وسیله اندازه گیری زاویه (Theodolite)

اندازه گیری زوایای افقی و قائم در نقشه برداری به طور مستمر انجام می شود و این اندازه گیریها برای تعیین موقعیت نقاط در فضای مورد استفاده واقع می شود. با اندازه گیری زوایای افقی (که آنها را زوایای سمتی نیز می گویند) امتدادها را در صفحه افقی و با اندازه گیری زوایای قائم (که آنها را زوایای ارتفاعی می گویند) امتداد را در صفحه قائم مشخص می کنند بنابراین تعیین سمتها در صفحه افقی و قائم با اندازه گیری زاویه انجام می شود.

تلودولیت (Theodolite)

تلودولیت اسبابی است که برای اندازه گیری زاویه (زوایای افقی ، زوایای قائم) در صفحه افقی و صفحه قائم بکار می رود و به انواع مختلف ساخته می شود که زوایا را با دقتهای متفاوتی اندازه گیری می کند.

اعضای اصلی تلودولیت عبارت است از :

۱- دوربین Telescopه که مول ممور افقی TT گردش می کند و آنرا ممور ثانویه یا Turnnion Axis می نامند. این دوربین از عدسی شیئی و چشمی و دیافراگم تشکیل شده و ممکن است دارای عدسی جهت میزان کردن Focusing باشد.

۲- قسمتی به نام الیداد که دارای قسمتی افقی و دو شاخه عمودی است و هامل ممور 'TT می باشد و می تواند مول ممور قائم 'VV گردش کند ممور قائم را ممور اصلی تلودولیت می نامند و روی قسمت افقی الیداد ترازی نصب شده است که بوسیله آن می توان ممور اصلی تلودولیت را قائم نمود.

۳- دایره مدرج یا لمب : گردش الیداد مول ممور اصلی تلودولیت به وسیله نشانه ای در مقابل تقسیماتی (۹۰ درجه مدرج افقی که سطح آن بر ممور اصلی عمود است نشان داده می شود و چرفش تلسکوپ مول ممور ثانوی نیز به وسیله دایره مدرج قائم کنترل می شود .

۴- پایه تئودولیت: قسمتهای مختلف تئودولیت (وی پایه آن سوار شده و این پایه بوسیله سه پیچ (در بعضی تئودولیتها چهار پیچ) که به نام پیچهای تنظیم نامیده می‌شوند افقی می‌گردد. بنابراین ساختمان محور بصری تلسکوپ بر محور ثانوی عمود است و نیز محور اصلی بر محور ثانوی عمود می‌باشد اگر محور اصلی به وسیله پیچهای تنظیم قائم گردد محور ثانوی افقی بوده و سطح پروفیل تلسکوپ سطح قائم قراولوی فواهد بود.

وضعيت این سطح (ا در فضا بوسیله نشانه (ا) در مقابل درجات دایره مدرج نشان می‌گردد. الباد دقیقترین قسمت مکانیکی تئودولیت است زیرا از طرفی باید نزه و بدون اصطکاک و لقی حول محور اصلی دوران نماید و از طرفی محور ثانوی بر محور بصری و محور اصلی عمود باشد.

تنظیم تئودولیت

تئودولیت که به منظور اندازه گیری زاویه بکار می‌رود باید از هر هیئت کامل و کوچکترین عیوب نداشته باشد با وجود دقت بسیار زیادی که در ساخت قطعات تئودولیت انجام می‌شود لکن به علت گذشت زمان و به کار بردن آن در شرایط مختلف که غالباً شرایط خوبی هم نیستند لازم است که گاهگاهی تئودولیت تنظیم گردد. تنظیم هایی که باید در تئودولیت انجام شود باید بوسیله متفصصین صورت گیرد در اینجا فقط به فهرست آنها اشاره می‌گردد.

- ۱- تمایل مرکرات تئودولیت باید نزه و بدون لقی باشد.
- ۲- مرکز تقسیمات دایره افقی باید بر محور قائم منطبق باشد و مرکز تقسیمات دایره قائم بر محور افقی تئودولیت قرار داشته باشد. (مرکزیت لمب با الباد)
- ۳- صفحه تقسیمات دایره مدرج افقی باید بر محور اصلی تئودولیت عمود باشد.

۴- وقتی که هباب تراز استوانه ای در مقابل نشانه تنظیم قرار گرفته است باید محور اصلی بر خط هادی تراز عمود باشد.

- ۵- محور دیدگانی دوربین باید بر محور افقی عمود باشد. (عدم Collimation)
- ۶- محور افقی دوربین باید بر محور اصلی عمود باشد.

نقشه بردار باید (وش کار) را طوری اختیار کند که فقط های فوق الذکر حتی المقدور در تئیمه اندازه گیریها مذک شود و این (وش) در موقع اندازه گیری زاویه ذکر خواهد شد.

الیداد (alidad)

الیداد وسیله نشانه (وی) و رسم امتدادها (وی) تفته می باشد این وسیله قراولروی ممکن است دوربین دار یا بدون دوربین باشد.

الیداد با دید مستقیم : این نوع الیدادها به اسم الیداد پینول دار یا الیداد تراز کننده معروف است و عبارت است از یک خط کش چوبی که (وی) آن یک تراز استوانه ای نصب بوده و در دو طرف آن دو تیغه لولا شده است یکی از تیغه ها شامل یک شکاف است که در وسط آن تاری قرار دارد و تیغه دیگر دارای سه سوراخ می باشد که هر یک از سوراخها و تار مقابل تشکیل سطح قراولروی را می دهد در (وی) خط کش الیداد و در طرفین تراز دو زایده موجود است که برای افقی کردن الیداد به کار می (وی).

الیداد دوربین دار : این الیدادها عبارتند از یک خط کش که دوربین نقشه برداری به آن متصل شده و خط قراولروی دوربین با لبه خط کش موازی دوربین الیداد دارای مرکت ارتفاعی بوده و شبی خط قراولروی (وی) دایره مدرجی قرائت می شود. با دوربین آنها می توان فواصل را نیز به طریقه استادیمتری اندازه گرفت.

اندازه گیری مسافت

اندازه گیری طول یا اندازه گیری فاصله بین دو نقطه غالباً در نقشه برداری انجام می شود که البته دقیق اندازه گیری ها برای کارهای مختلف متفاوت است.

در بعضی از کارها فطاوی یک متر در کیلومتر و در برخی فطاوی ۱۵ سانتیمتر در کیلومتر و بالافره در اندازه گیری ضلع مبدأ سانتی متر در کیلومتر و حتی میلیمتر در کیلومتر مورد نظر است و از همین نظر وسائل مختلفی در اندازه گیری مسافت به کار می (وی). در کارهای نقشه برداری مهندسی اندازه گیری نسبتاً دقیق مسافت الزامی است و دقیق نسبی $1/5000$ و $1/10000$ و $1/20000$ در کارهایی از قبیل ساختن تونلها و پلها الزامی است در چنین مواقعي باید دقیق برای انتساب وسیله و (وش) کار مبذول شود. در برداشت و تعبیین مدل عوارض از قبیل کناره های جنگل، باطلاق و مسیر رودخانه و غیره دقیق زیادی لازم نیست یک اندازه گیری سریع با نوارهای مدرج یا طریقه های مستقیم کافی است، به طور کلی دو طریقه در اندازه گیری مسافت به کار می (وی). یکی طریقه

مستقیم و دیگری طریقه غیر مستقیم، در طریقه ماز نوارهای مدرج استفاده می شود و در طریقه غیر مستقیم از متدهای نوری و یا تله متري و الکترونیکي.

دقت طریقه مستقیم در اندازه گیری های بسیار دقیق تا حدود $1/1000000$ می باشد و در (۹۰) شاهد مهندسی از قبیل طریقه های استادیمتری و غیره دقت $1/5000$ و $1/10000$ به دست می آید.

امروزه طریقه های الکترونیکي اندازه گیری مسافت سریعترین و دقیقترین وسیله و (وشی) است که در اندازه گیری های دقیق از آن استفاده می شود. و متدهای نوری برای اندازه گیری های کم دقته به کار می (۱۹).


نقشه برداری زمینی (بخش پنجم)

اندازه گیری فواصل با استفاده از روبان یا سیمه فلزی

اندازه گیری فواصل با استفاده از نوارهای فلزی یا پارچه ای جزء کا(های) (وزمره نقشه برداران است که با مترهای پارچه ای نوارهای فولادی ۵۰ متر، ۳۰ متری انجام می شود و در ضمن عمل نوار فلزی (وی زمین قرار دارد. دقیق چنین اندازه گیریهایی بطور متوسط ۱/۵۰۰۰ و با بعضی احتیاط هایی که ضمن عمل انجام ممتملاً در این طریقه دقیق تا حدود ۱/۲۰۰۰۰ فواهد (سید.



موقعیت آلان های ابتدایی و انتهایی و میفهای مابین آنها



می توان در اندازه گیریهای کوچک مسافت را به طور افقی و پله کانی اندازه گرفت

وسایل

وسایلی که در اندازه گیری مسافت به طور معمول و موقعی که متر (وی زمین قرار دارد به کار می رود عبارتند از:

۱- (وبان فلزی به طور ۲۰ ، ۳۰ ، ۵۰ ، ۱۰۰ متر

این (وبانها در تجارت به فروش میرسد و به انواع مختلف ساخته می شود. گارفانه سازنده این (وبانها را اندازه گیری نموده و طول آنها را در درجه حرارت معینی و با کشش محلومی تعیین نموده است.

۲- فیشتهای مخصوص

۳- ژالن

۴- میخ چوبی بطول تقریبی ۲۰ ، ۲۵ سانتی متر

۵- شاقول

۶- مداد ، دفترچه و غیره

۷- (نگ روغن و قلم مو برای شماره گذاری نقاط

طریقه اندازه گیری

قبل از اندازه گیری باید فاصله ای را که مورد نظر است میخ گوبی نمود. منظور از کمیخ گوبی در اصطلاح نقشه برداری آن است که چون نمی توان فواصل نسبتاً بزرگ را یک دفعه اندازه گرفت لذا آن را باید با به کار بردن میفهای چوبی به طولهای کوچکتر ۰۵ متری یا ۳۰ متری و حتی ۲۰ متری تقسیم نمود و بطوريکه کلیه میفها در یک امتداد قرار گیرند) فواصل میفها متناسب با طول نوار، وضع توپوگرافی زمین و غیره است و بطور اخص در هر تغییر شیب باید یک میخ گوبیده شود).

قبل از میخ گوبی با استفاده از ژالن امتداد مورد نظر را به قطعات مورد نظر تقسیم می کند و ژالن گزاری معمولاً با چشم یا استفاده از تئودولیت انجام می شود. موقعی که با چشم باید ژالن گزاری شود و ژالن در ابتدا و انتهای فاصله مورد نظر نصب می شود و سپس نقشه بردار پشت ژالن ابتدا قرار گرفته و به ژالن انتهایی قراولوی می کند. کمک او ژالنهای دیگر را طوری قرار می دهد که در امتداد دو ژالن اول و آخر باشند.

بعد ژالن را برداشته و به جای آن میخ چوبی در زمین می‌گوبند و سپس فاصله بین میخها را اندازه‌گیری می‌کنند.

چنانچه دقیق زیادی مورد نظر باشد و شبیه بین A و B یکنواخت باشد می‌توان به جای میخ از فیش های مخصوصی استفاده کرد.

بدین طریق که نقشه بردار از پشت ژالن A به ژالن B نگاه می‌کند و دو نفر کمک که یک نفر سر مترا و دیگری انتهای آن را به دست دارد با استفاده از یک ژالن کمکی فود را در امتداد AB قرار می‌دهند و پس از اندازه گیری از میخ‌های فلزی (فیش) برای نشان کردن انتهای مترا فلزی استفاده می‌کنند و این عمل را تکرار می‌نمایند. چون در نقشه برداری مسافت‌های افقی مورد نظر است پس از اندازه گیری طول AB باید طول افقی آنرا محاسبه نمایند.

چنانچه دقیق زیادی مورد نظر نباشد می‌توان در اندازه گیری‌های کوچک مسافت را به طور افقی و پله کانی اندازه گرفت در این صورت از یک شاقول برای تصویر نمودن (وبان) روی زمین استفاده می‌شود. در موقعی که مسافت به طور افقی اندازه گیری شود برای عامل قضاوت اینکه مترا به طور افقی است یا فیل مشکل است در این چنین موقعی باید یک نفر کمک در کنار بایستد و زاویه مترا با شاقول را ۹۰ درجه ببیند و نیز باید سعی کند حتی المقدور فاصله انتهای مترا تا زمین از ۱/۵ متر بیشتر نشود در غیر این صورت کشش مترا مشکل بوده و مترا به حالت کمانه در می‌آید که در این صورت از طول آن کاسته می‌شود.

خطائی که در اثر کمانه ای شدن مترا داخل می‌شود متناسب است با کشش / وزن مترا فلزی

نقشه برداری (زمین) (بفشن پنجم)

فهرست مطالب :

اندازه گیری مسافت بهمالت تحلیق

بررسی خطاها ای اندازه گیری مسافت

اندازه گیری غیرمستقیم فواصل ، تاکئومتر

(وش کار در اندازه گیری مسافت

مطابقه فاصله افقی و اختلاف ارتفاع بین دو نقطه در زمینهای شبیدار

تاکئومتر (شیب سنج) تمویل به افق کننده

سیستم های پارالکتیک

اندازه گیری طولهای بزرگ با استادیای انوار

اندازه گیری مسافت بهمالت تحلیق

در اندازه گیریهای دقیقت و مخصوصاً موقعی که از طول اندازه گیری شده به عنوان خط مبدأ استفاده می شود و یا موقعی که پیمایش دقیقی اجرا می شود فواصل را با متر به هالت تحلیق اندازه می گیرند. در این هالت ابتدا مسافت مورد اندازه گیری میخ کوبی می شود میفها به فواصلی هستند که بتوان آنها را با نوار مورد نظر اندازه گیری کرد. میخ ها به اندازه ۶۰ ، ۵۰ سانتیمتر از زمین بلندتر بوده و به وسیله تئودولیت در امتداد خط مورد اندازه گیری کوبیده می شوند. اختلاف ارتفاع هر میخ نسبت به میخ قبلی و بعدی به وسیله عمل ترازیابی تعیین می شود. تا بتوان بعداً با استفاده از این

اختلاف ارتفاع طول افقی بین دو میخ را مساب کرد. نوار فلزی که به کار می‌رود از یک طرف به کشش سنج مربوط می‌گردد تا بتوان در موقع اندازه گیری کشش لازم را ایجاد کرد. درجه هراست (وبان فلزی) به وسیله میزان المراہ ای که (وبان نصب می‌شود) اندازه گیری می‌گردد.

بررسی فطاھای اندازه گیری مسافت

فطاھای مختلف در اندازه گیری مسافت با نوار فلزی داخل می‌شود که اهم آن عبارتند از:

۱- فطاھی مربوط به طول مقیقی نوار فلزی (فطاھی کالیبراسیون)

۲- فطاھی مربوط به امتدادگزاری

۳- فطاھی افقی نبودن نوار فلزی در موقعی که فواصل افقی اندازه گیری می‌شود.

۴- فطاھی کمانی شدن نوار

۵- فطاھی تطبیق ابتدا و انتهای متر با خط نشانه

۶- فطاھی مربوط به تغییر درجه هراست

۷- فطاھی مربوط به کشش وقتی که از کشش سنج استفاده می‌شود.

اندازه گیری غیرمستقیم فواصل ، تاکئومتری

اندازه گیری فاصله به کمک تاکئومتر از زمینهای دو عارضه و زمینهای که موانعی از قبیل دره، روپلانه و غیره در آن وجود داشته باشد و اندازه گیری مسافت به کمک متر یا زنجیر در آنها ممکن نیست، بسیار با اهمیت است زیرا بدون آنکه احتیاج به پیمایش مسافت مورد اندازه گیری باشد آنرا اندازه گیری می‌نمایند. فقط کافی است که در ابتدای مسافت مورد اندازه گیری تاکئومتر را مستقر کنیم و کمک نقشه بردار به انتهای آن شاخص مدرجی که آنرا Stadia می‌نامیم به طور قائم نگهدارد. و البته باید بین تاکئومتر و شاخص مدرج مانع وجود نداشته باشد اندازه گیری مسافت توسط این طریقه محدود مشخصی را دارد زیرا در غیر این صورت فطاھی عمل از حد مجاز بیشتر خواهد شد.


عملیات نقشه برداری با استفاده از تاکنومتر به طور سریعی انها می گیرد و کلمه تاکنومتر نیز از دو کلمه یونانی تاکنو (zod) و متري (اندازه گیری) مشتق شده است و در کلیه عملیات نقشه برداری به منظور طرح پروژه های راه ، راه آهن ، سدسازی ، خانه سازی از تاکنومتری استفاده کرده و چنانچه احتیاط لازم را در انها عمليات مراعات کنیم دقیق دقت حاصله در بیشتر مواقع بیش از اندازه مورد لزوم هم خواهد بود.

طریقه اندازه گیری مسافت را به سه دسته می توان تقسیم کرد:

۱- سیستم استادیمتری : در این سیستم از یک تاکنومتر تئودولیتی که سیستم اندازه گیری مسافت در آن تعییه شده) و یک شافض مدرج استفاده می شود.

۲- سیستم پارالکتیک : در این سیستم از یک تئو دولیت دقیق که تا حدود ثانیه شصت قسمتی را اندازه بگیرد و یک طول ثابت (Subtense Bar) استفاده می نمایند و به همین جهت این طریقه را (Parallactique) می گویند.

۳- سیستم تمولیل به افق گننده : در این سیستم از نوع مخصوصی تئودولیت که سیستم اندازه گیری در جلو دوربین آن نصب شده است استفاده می شود که با شافض مخصوصی به کار می (ود و این طریقه را (Self- Reducing) (Autoreducteur) می نامند).



اندازه گیری مسافت با تاکنومتر در مناطق مسطح

ووش کار در اندازه گیری مسافت

تاکئومتر را در ابتدای مسافت D طوری مستقر می کنیم که محمول قائم آن (شاقول) از نقطه M بگذرد و بعد شاخص مدرجی را که به آن استادیمتر می گویند در نقطه N به طور قائم نگه میداریم. اگر فرض کنیم که زمین کاملاً افقی بوده و شاخص هم قائم باشد در این صورت اگر فاصله AB را که به نام فاصله دو نار استادیمتریک معروف هستند (اختلاف قرائت فقط بالا، فقط پایین) در ضریب استادیمتریک تاکئومتر که معمولاً ۱۰۰ می باشد ضرب کنیم فاصله D بدست می آید در شکل قرائت تار بالا ۱۷۰ و قرائت تار پایین ۱۵۰ است. بنابراین اختلاف دو تار $170 - 150 = 20$ و بنابراین فاصله ۲۰=D یعنی ۲۰۰۰ سانتیمتر و برابر ۲۰ متر فواهد بود.

ممکن است ضریب استادیمتری تاکئومتری محلوم نباشد کافی است فاصله های محلومی برابر ۵۰، ۱۰۰ و ۱۵۰ متر را قبل با نوار مدرج در زمین هموار و به سطح اندازه گیری نمود و با تاکئومتر نیز فاصله را تعیین کنیم ضریب استادیمتری از مقایسه فواصل دو خط استادیمتری با طول محلوم (زمین) به دست می آید.

محاسبه فاصله افقی و اختلاف ارتفاع بین دو نقطه در (زمینهای شبیدار)

موقعی که زمین بین M و N دارای شبیب ملایم یا تند می باشد در این صورت فاصله ای که (وی شاخص قرائت می شود برابر AB است که با فاصله A'B' که باید از (وی آن مسافت OE را مساب کرد فرق دارد. از (وی شکل دیده می شود که اگر a زاویه فقط قراولروی دو بین با افق باشد (شبیب قراولروی) اگر ضریب استادیمتری (۰.۵۵) افراض کنیم بنابراین فاصله OE که همان فاصله استادیمتری می باشد برابر است با :

$$A'B' = AB \cos a$$

$$100.OE = A'B'$$

$$100.\cos a .OE = AB$$


و فاصله افقی MN یعنی DH برابر است با :

$$100 \cdot \cos^2 \alpha \cdot \cos \alpha = AB \cdot DH = OE \quad \text{فاصله افقی MN}$$


و چون $AB = 100$ همان فاصله استادیمتری ظاهری است لذا فاصله افقی یعنی DH برابر است :

$$\cos^2 \alpha \cdot DH = D_s$$

یعنی در زمینهای شبیدار و موقعی که شاخص به طور قائم نگهداشته شده فاصله افقی برابر است با اختلاف قرائت دو تار (تیکول ضرب در ضریب استادیمتریک و ضریب $\cos^2 \alpha$) شیب قراولروی است.



محاسبه فاصله افقی بین دو نقطه در زمینهای شبیدار



مطابق افتلاف ارتفاع بین دو نقطه در زمینهای شبیدار

اگر E قرائت روی شاخص مربوط به تار وسطی (تیکول باشد افتلاف ارتفاع بین نقطه O و E برابر است با :

$$V = D \sin a$$

$$V = DS \sin a \cos a$$

$$V = 1/2 DS \sin 2a$$

یعنی افتلاف ارتفاع بین مجموع ثانویه تاکنومتر و نقطه ای از شاخص که تصویر آن (روی تار وسطی تیکول قرار دارد برابر است با فاصله استادیمتریک ضرب در $\sin 2a$ واضح است چنانچه) OM ارتفاع تاکنومتر از سطح (زمین) برابر EN قرائت مربوط به تار وسط (تیکول (افتیار شود افتلاف ارتفاع بین M و E همان افتلاف ارتفاع بین M و N خواهد بود در غیر این صورت افتلاف ارتفاع بین دو نقطه O و N برابر است با :

$$?h = V + T$$

$$?h = 1/2 DS \sin a + T$$

M قرائت مربوط به تار وسط و T ارتفاع تاکنومتر است.

تبصره: برای سهولت عمل قبل ارتفاع مجموع ثانویه تاکنومتر را تا روی زمین اندازه می گیرند در مواقع قراولروی به شاخص سعی می شود که قرائت مربوط به تار وسط روی شاخص برابر همین ارتفاع باشد در این صورت $T = 0$ خواهد بود.


تاکنومتر (شب سنه) تمول به افق کننده

سازندگان وسائل نقشه برداری تاکنومترهای ساخته اند که مستقیماً فواصل افقی و افتلاف ارتفاع را روی تار تیکول می توان قرائت کرد. بدین معنی که فاصله تارهای (تیکول در این دستگاه ها بر مسرب


شیب تلسکوپ کم می شود در مقیقت فواصل تار (تیکول) به جای آنکه d باشد وقتیکه دو زوین تاکنومتر زاویه a را با افق بسازد این فاصله برابر $\text{Cos}2a$ می گردد و اختلاف ارتفاع در این دستگاه برابر است با فاصله بین تار پایین (تیکول) و تار بالا ضرب در ضریب مخصوصی که (وی این تار در میدان دید تلسکوپ ظاهر می شود.

سیستم های پارالاکتیک

در این سیستم طول مبنای ثابتی را به نام Subtense Bar در یک طرف مسافت مورد اندازه گیری و عمود برجهت آن قرار داده و از طرف دیگر زاویه ای را که تمث آن این طول دیده می شود با دقت بسیار زیاد اندازه گیرند.



سیستم های پارالاکتیک



اندازه گیری بصورت سری

فاصله افقی S از فرمول زیر بدست می آید:

$$S = b/2 \operatorname{Cotg} a/2$$

اگر متر 2 احتیاج شود :

$$S = \operatorname{Cotg} a/2 \cdot 2$$

استادیای ۲ متری که در این طریقہ به کار می دوی سه پایه ای نصب میگردد و به کمک تراز کروی آنرا کاملاً افقی می نمایند. با دو بین گوچی که به آن متصل است آنرا عمود بر امتداد مورد اندازه گیری قرار می دهند. برای محاسبه $\operatorname{Cotg} a/2$ از مداول مخصوصی استفاده می شود.

اندازه گیری طولهای بزرگ با استادیای انوار

با استفاده از استادیای ۲ متری انوار و یا اندازه گیری زاویه پرالاتیک می توان طولهای بزرگ را به دو طریقہ زیر اندازه گیری کرد.

الف: با اندازه گیری به طور سری

در این صورت طول موردنظر را به ۷ قسمت تقسیم نموده و هر قسمت را مانند آنچه گفته شد اندازه می گیرند.


اگر D طول کلی موردنظر را باشد در این صورت $S = D/n$ و خطای متوسط در اندازه گیری طول D برابر است با :

$$\text{خطای متوسط} = \sqrt{\frac{D^2}{400000} + \frac{S^2}{n^3}}$$

ب: اندازه گیری طولهای بزرگ با ضلع مبنای کمکی عمود بر آن با استفاده از طریقہ ای که گفته شد می توان طولهای بزرگتری را به شرح زیر اندازه گیری کرد فرض کنیم می خواهیم طول BC را که در محدوده چند کیلومتر است اندازه گیری کنیم در امتداد عمود بر BC طول مبنای AB را اندازه می گیریم

و دو نقطه A و B را به وسیله دو علامت که از نقطه C مرئی باشند مشخص می کنیم سپس از نقطه C زاویه $ACB=B$ را با دقت اندازه می گیریم.

فاصله D=AB Cotg B برابر است با $BC = D$



اندازه گیری طولهای بزرگ با ضلع مبنای کمکی عمود بر آن

نقشه برداری زمینی (بخش ششم)

فهرست مطالب :

اندازه گیری مسافت با استفاده از طریقه الکترونیکی

(Telluremeter)

(Geodimeter)

ترازیابی

(وش تعیین اختلاف ارتفاع بین دو نقطه بوسیله ترازیابی

طریقه های مختلف ترازیابی

موارد استفاده ترازیابی

(سم پروفیل

نمایش فرم زمین به وسیله نقاط رقوم دار

اندازه گیری مسافت با استفاده از طریقه الکترونیکی

در سالهای اخیر مهندسین الکترونیک و نقشه بردار به کمک هم وسائل الکترونیکی برای اندازه گیری مسافت ساخته اند که به وسیله آن می توان مسافت تا حدود ۵۵ ، ۶۰ کیلومتر را با دقتهای ۰/۱ اندازه گیری کرد. بررسی کامل وسائل الکترونیکی و اندازه گیری مسافت و طرز کار آنها در این نوشتہ ممکن نیست ولی بطور خلاصه اصول کار دو نوع دستگاه الکترونیکی را در اینجا ذکر می کنیم.

۱- تلورومتر

۲- ژئودیمتر

(Telluremeter) تلورومتر

در تلورومتر زمان (فت و برگشت امواج رادیویی بین دو نقطه بر حسب میلی میکروثانیه اندازه گیری می شود و با دانستن سرعت انتشار امواج رادیویی فاصله بین دو نقطه به دست می آید.

اصول کلی : برای اندازه گیری مسافت بین دو نقطه دو دستگاه تلورومتر یکی به نام دستگاه اصلی یا و دیگری به نام دستگاه فرعی یا Remote در دو انتهای مسافت مستقر می شود .

(وش کار این است که از دستگاه اصلی امواج بسیار کوتاه) Microwave طول موج برابر ۱۰ سانتی متر) که با فرکانس های مدوله می شوند منتشر می گردد. این امواج پس از برخورد به آتنن دستگاه گیرنده به سمت دستگاه فرستنده منعکس می شوند.

امواج منعکس شده دارای مدولاسیون امواج منتشره می باشند و پس از رسیدن به دستگاه اصلی می توان فاز دو نوع موج منتشره و منعکسنه را با هم مقایسه کرد در حقیقت بهای آنکه مسافت را اندازه گیری نمایند اختلاف فاز بین دو موج را بر حسب میلی میکروثانیه تعیین می نمایند.

(Geodimeter) ژئودیمتر

در ژئودیمتر فاصله زمانی را که یک علامت نوری Beam of light مسافت مورد نظر را می پیماید اندازه می گیرند و با دانستن سرعت سیگ نور می توان مسافت را محاسبه کرد. (وش اندازه گیری زمان در ژئودیمتر تقریباً همان طریقه Fizean) است که برای اندازه گیری سرعت سیگ نور به کار می (۴۹).

علامت نوری به وسیله یک کندانساتور از یک سلول کر (Kerr) و دو منشور نیکل (Nicole) که در طرفین آن قرار دارد عبور می کند و مدوله می شود. نور مدوله شده ای که از پولاریزاتور دومی فاصله می شود به وسیله یک سیستم نوری به شکل دسته نور موازی در می آید که به سمت دستگاه منعکس کننده ژئودیمتر می تابد .

این نور پس از برخورد به دستگاه منعکس گننده است آئینه مسطح ، آئینه مقعر یا منشورهای منعکس گننده باشد منعکس شده و به وسیله ژئودیمتر دریافت می شود. سیستم دریافت گننده نور مانند سیستم فرستنده آن ممکن است آئینه کروی یا آئینه مسطح یا سیستم ابزکتیف باشد.

و به هر حال سیستم طوری است که مقدار نور دریافت شده را به وسیله پند دیافراگم کنترل نموده و آنرا به یک سلول فتوالکتریک می تاباند.

اشعه منعکس شده در موقع دریافت به وسیله ژئودیمتر دارای همان فرکانس سلول است ولی اختلاف فازی بین آنها وجود فواهد داشت که تابع مدت زمانی است که نور فاصله بین دستگاه منتشر گننده و دستگاه منعکس گننده را پیموده است. (دو برابر فاصله ای که اندازه گیری می شود) در ژئودیمتر مشاهدات در شب انجام می شود در مدل‌های جدیدتر آن می توان در مدت محدودی از ۶۰ نیز عمل اندازه گیری را انجام داد.

ترازیابی

ترازیابی یا تعیین اختلاف ارتفاع بین نقاط روی زمین یکی از نیازمندیهای بسیار مهم برای مهندسین است زیرا به کمک ترازیابی نه تنها اطلاعات کافی از فرم زمین برای طرح پروژه ها بدست می آورند به کمک همین نقاط ترازیابی شده پروژه را پیاده کرده و ضمن اجرا آن را نظارت و کنترل می گنند.

(وش تعیین اختلاف ارتفاع بین دو نقطه بواسیله ترازیابی

خط افقی را در فضای وسیله اسبابی که آنرا ترازیاب می نامند مشخص کرده و فاصله نقاط را تا این خط به وسیله طول مدرجی که آنرا شاخص می گویند معلوم می نمایند. فرض کنیم بفواهیم بین دو نقطه A و B اختلاف ارتفاع را محاسبه کنیم.



(وش تعیین اختلاف ارتفاع بین دو نقطه بوسیله ترازیابی)



(وش تعیین اختلاف ارتفاع بین چندین نقطه بوسیله ترازیابی)

ابتدا ترازیاب را بین دو نقطه A و B مستقر می کنیم، منظور از استقرار دستگاه یعنی آنکه ترازیاب را به وسیله سه پیچ نصب آن به حالت افقی در بیاوریم (با استفاده از تراز کروی ترازیاب (و بعد دو شاخص مدرج را در دو نقطه A و B به طور قائم نگهداشته فقط قراولوی دوربین را به طرف شاخص مدرج (وانه نموده و با پیچ میزان دوربین طوری عمل می کنیم که تقسیمات شاخص از داخل دوربین به طور واضح و بدون هیچگونه پالاکسی دیده شود سپس به وسیله پیچ مرکت قائم ترازیاب تراز استوانه ای را در مقابل درجه تنظیمی (بین دو نشانه) قرار می دهیم و در موردی که دو طرف هباب به وسیله سیستم منشور دیده می شود دو طرف هباب را بر هم منطبق می کنیم آنگاه تقسیماتی از شاخص مدرج را که در مقابل فقط وسطی (تار تراز کننده) واقع است قرائت می کنیم. اگر قرائت تار تراز کننده روی شاخص نقطه A برابر hb و قرائت مربوط به شاخص نقطه B برابر ha باشد اختلاف ارتفاع بین A و B از میث مقدار و علامت برابر است .

$$hb \text{ ? } h = ha$$

اگر h مثبت باشد یعنی نقطه A پایین تر از B و اگر، h منفی باشد یعنی بالا تر از B می باشد.

معمولاً قرائت مربوط به شاخص را تا ۱:۰ تقسیمات آن با چشم می توان قرائت کرد. وقتیکه از میکرومتر اپتیک استفاده می شود به وسیله پیچ میکرومتری طوری عمل می کنیم که یکی از تقسیمات شاخص بزرگ تر از کننده منطبق گردد سپس قرائت مربوط به این تقسیم را یادداشت نموده و اجزاء آنرا تا ۱:۰ میلیمتر (وی طبلک پیچ میکرومتر می فوایم) و می توان تا ۱:۰۰ میلیمتر را نیز با چشم تفمین زد در کارهای مهندسی عمومی اختلاف ارتفاع را تا میلیمتر تقریب و گاهی در کارهای معمولی تا سانتیمتر تعیین می کند.

اغلب ممکن است دو نقطه ای که مقصود تعیین اختلاف ارتفاع آنها است نسبت به هم دارای فاصله نسبتاً زیادی باشد (چندین کیلومتر) در این صورت قبل از فاصله بین دو نقطه را به وسیله میخهای (نقاط واسطه ای) که هم دارای فاصله کوتاهی باشند (در صورت امکان ۱۰۰- ۱۵۰ متر) به قسمتهای کوچکی تقسیم نموده و بعد اختلاف ارتفاع این میخها را مساب کرده و از جمع جبری آنها اختلاف ارتفاع بین A و B به دست می آید.

فاصله بین دو تیکه متواالی شاخص را یک دهانه و فاصله بین ترازیاب تا شاخص را طول قراولروی می گویند. معمولاً طول دهانه متناسب با شب زمین است و در زمینهای نسبتاً هموار بین ۱۵۰ ، ۱۰۰ متر اختیار می شود ولی به هر حال طول هر دهانه نباید در ترازیابی های دقیق از این مقدار بیشتر گردد حتی المقدور باید سعی شود که در هر دهانه طول قراولروی عقب با طول قراولروی جلو برابر باشد تا خطای مربوط به کرویت زمین و انكسار نور و احیاناً خطای Collimation تنظیم نبودن دستگاه) از بین برود.

طریقه های مختلف ترازیابی

پنج طریقه زیر در ترازیابی های معمولی به کار می (ده):

۱- طریقه قرائت سه تار (تیکول

در هر قراولروی به شاخص قرائت مربوطه به سه تار (تار بالا ، تار وسط ، تار پائین) را انجام می دهند واضح است که در هر قراولروی باید اختلاف قرائت مربوط به تار بالا و تار وسط برابر با اختلاف

قرائت تار وسط و تار پایین باشد (با تقریب میلیمتر) بدین ترتیب هم کنترل قرائت و هم کنترل یادداشت این قرائتها در دفترچه میسر است.

۲- طریقه قرائت دو نوع تقسیمات شافع

در این طریقه شافع هایی به کار می رود که دو طرف آن دو نوع تقسیم بندی شده است مثلاً یکطرف آن تقسیمات متقارن و طرف دیگر آن تقسیمات بر حسب یارد و فوت و اینچ و یا ممکن است هر دو تقسیم بر حسب متر باشد ولی این تقسیمات با هم اختلاف داشته باشند و در هر قراولروی ابتدا تقسیمات طرف اول شافع را یادداشت می کنند و بعد شافع صدرا، شافع (ا (وی تکیه گاهی می چرخاند تا تقسیمات طرف دوهم به سمت عامل قرار گیرد در این حالت عامل قرائت مربوط به طرف دوهم را یادداشت می کند.

۳- طریقه تغییر محل ترازیاب

در این طریقه پس از انجام دو قراولروی و ثبت قرائتها مربوطه به شافع های عقب و جلو محل ترازیاب را قدری تغییر می دهند (۵/۰ تا یک متر) سپس دو قرائت دیگر (وی شافع های عقب و جلو که محل آنها تغییری نکرده است انجام می دهند و از این دو اختلاف ارتفاع بین محل تکیه گاههای شافع در دو دفعه باید برابر باشد.

در این طریقه یا باید قرائتها مربوط به هر ایستگاه را جداگانه نوشته و یا آنها را زیر هم یادداشت کرد که در این صورت مجموع قرائتها در هر ایستگاه دو برابر اختلاف ارتفاع بین دو نقطه فواهد بود.

۴- طریقه تکیه گاههای مضاعف (تغییر محل شافع)

در این طریقه نقاطه ای به وسیله دو نوع میخ مشخص می شوند و ممکن است تکیه گاههای چندی مخصوصی به کار برد که دارای دو برآمدگی باشند. قرائتها در دو مرحله انجام می شود اول وقتی که شافع (وی برآمدگی بزرگتر قرار دارد. مرحله دوهم وقتیکه شافع (وی برآمدگی کوچکتر می باشد. عیب این طریقه این است که اغلب چون عامل از شافع دار به فاصله ۱۰۰ تا ۱۵۰ متر قرار دارد نمی توان تشخیص دهد که شافع دار، شافع (وی کدام میخ نگهداشته است و ممکن است قرائتها را جابجا بنویسد.

۵- طریقه رفت و برگشت

در این طریقه فقط تار وسط در هر قراولوی به شاخص قرائت می شود ولی بین دو نقطه A و B را در دو مرحله ترازیابی می کنند. مرحله اول از A به طرف B که آن را مرحله رفت می گویند. مرحله دوچه از B به سمت A که آنرا برگشت می خوانند واضح است که اختلاف ارتفاع بین دو نقطه در دو مرحله باید یکی باشد. عیب این طریقه آن است که فقط پس از ختم عملیات ترازیابی معلوم خواهد شد که آیا در عملیات اشتباهی (وی داده است یا خیر و بعضی اوقات ممکن است دو اشتباه مساوی و مختلف العلامه در مرحله رفت و برگشت یکدیگر را فتنی نموده باشند.

موارد استفاده ترازیاب

از ترازیابی در کارهای مهندسی عمومی از قبیل برداشت نیمرخ طولی ، راه و راه آهن ، برداشت نیمرخ عرضی جادهها ، نصب لوله های آب و یا نفت و گاز ، کانال سازی و غیره و یا در تعیین فره زمین به منظورهای ساختمانی ، آبیاری و غیره استفاده می شود.

الف ، برداشت نیمرخ طولی :

مسیری را که می خواهد نیمرخ آن را برداشت نمایند قبلاً (وی زمین میفکوبی می نمایند که این مسیر ممکن است مسیر جاده ، راه آهن ، مسیر لوله آب و یا یک کانال باشد برای اینکه نیمرخ طولی با دقت بیشتری مشخص و نمایش داده شود (برداشت شود) باید تعداد نقاطی که از این نیمرخ مشخص می شود (عدد نقاطی که میفکوبی می شوند) زیادتر باشد. هرچه فواصل میفها کمتر باشد دقیق نمایش نیمرخ طولی بیشتر است. معمولاً فواصل نقاط در حالت معمولی ۳۰ متر افتیار می شود و علاوه بر این نقاط تغییر شیب و لبه و کناره کلیه بریدگیها و همچنین محل تلاقی مسیر مورد نظر با راهها و راه آنهای نیز در برداشت نیمرخ تعیین می گردند. برای برداشت نیمرخ طولی، کلیه این نقاط را میخ کوبی نموده و فواصل آنها را نیز به وسیله نوار فلزی اندازه می گیرند و سپس اختلاف ارتفاع بین کلیه نقاط را به وسیله ترازیابی تعیین می نمایند در ضمن عملیات ترازیابی که به منظور برداشت نیمرخ طولی انجام می شود باید نکات زیر را مراعات کرد :

۱- هنگام ترازیابی را از نقطه ای که ارتفاع آن نسبت به سطح دریا مشخص است شروع کرد و به نقشه محلوم دیگری فرم نمود.

۲- در صورتیکه در منطقه عملیات نقاط محلوم قبلی در دسترس نیستند ترازیابی را از یک نقطه شروع نموده و پس از رسیدن به آخر مسیر دوباره در حالت برگشت ترازیابی را انجام داد به طوریکه دارای دو خط رفت و برگشت باشیم.

۳- ترازیاب را هنگام دور در وسط دو نقطه قرار داد.

۴- نقاط تغییر ایستگاه همیشه یک نقطه مشخص و ثابت افتیار شود.

(سمه پروفیل)

برای سمه پروفیل از فره مخصوصی استفاده می شود این فره مخصوص کاغذی است میلیمتری به عرض معینی که معمولاً 30 mm سانتیمتر در نظر گرفته می شود و در زیر آن مدولی تهیه شده که اطلاعات زیر در آن درج می شود.

شماره میفها، فواصل میفها از هم، فواصل میفها از مبدأ، ارتفاع نقاط.

سپس (و) خط افقی مبدأ که ارتفاع آن (ا) حدود ارتفاع نقطه شروع پروفیل افتیار می کند فواصل افقی میفها را بر حسب مقیاس طولی برد و (و) قائم این نقاط ارتفاع نقاط را بر حسب مقیاس ارتفاع نقل می کند. مقیاس ارتفاعی در نیمروز های طولی معمولاً 10 برابر مقیاس افقی افتیار می شود یعنی اگر مقیاس افقی برابر $1/2000$ افتیار شود مقیاس ارتفاعی $1/2000$ فواهد بود. انتساب این مقیاس برای آن است که وضع شب و فره زمین را بهتر بررسی نمایند.

شماره میخ ها	۱	۲	۳	۴
--------------------	---	---	---	---

فواصل			
فاصله			
از مبدا			
ارتفاع			

نیمراه عرضی

در بعضی کارهای مهندسی از قبیل لوله های آب ، فاضل آب ، نفت ، گاز ، انتقال خطوط نیروی برق و غیره فقط تهیه نیمراه طولی در مسیر مورد نظر برای بررسی وضع زمین کافی است زیرا عملیات فاکی و ساختمانی در عرض نسبتاً کوچکی در دو طرف مسیر اصلی انجام می شود اما در برخی پروژه ها مانند ساختمان ، راه ، راه آهن ، کانالهای عریض آبیاری ، باند فرودگاه ها و غیره که عملیات در عرض زیادتری از دو طرف معمور انجام می شود از یک باند نسبتاً عریض باید نقشه تهیه شود و فره اراضی واقع در دو طرف مسیر تا شخاع پندهای متراج آنها و هزینه های مربوطه تأثیر زیادی دارد از این نظر در فواصل نسبتاً کوتاهی از هم نیمرفهای عرضی از زمین تهیه می شود.

نیمراه عرضی عبارت است از نیمراه زمینی در جهت عمود بر مسیر. در عملیات راه سازی برای محاسبات عملیات فاک (یزی نیمرفهای عرضی اهمیت فوق العاده ای دارند. فواصل نیمرفهای عرضی از هم معمولاً حدود ۳۰ ، ۲۰ متر اختیار می شود و به هر حال این فاصله باید طوری باشد که فره صمیح زمین به وسیله آنها مشخص شود. نیمراه عرضی از هر یک مسیر مانند راه ۱۵ ، ۲۰ متر برداشت می شود. پس از آن که نقاط نیمراه عرضی مشخص شد از این نقاط بر امتداد مسیر عمودهایی افراچ گردد و روی آنها و در نقاط تغییر شیب میمکوبی نموده و احتلاف ارتفاع این نقاط را به وسیله ترازیابی تعیین می کنند. در نقاط کوهستانی که تعداد نقاط برای برداشت نیمراه عرضی زیاد می باشد می توان برای ترازیابی نقاط نیمراه عرضی از شمشه و تراز استفاده کرد.


ترازیابی نیمراه عرضی با استفاده از شمشه و تراز بسیار آسان و کافی است که شمشه را بطور افقی نگهداشت و فاصله میمها را از شمشه افقی با یک متر فلزی اندازه گرفت در نوشتن و ثبت اندازه ها در دفاتر صمارئی باید دقیق فراوان نمود که اشتباه نشود.

نمایش فره زمین به وسیله نقاط قوه دار

در زمینهای نسبتاً مسطح و به منظور بررسی فرم آن و مخصوصاً در پژوهه های آبیاری ، زراعی ، زه کشی و غیره برای مشخص کردن شکل زمین از یک نقشه (قوه) دار بنام Plan Cote استفاده می کنند

زمین را معمولاً به وسیله میفهای چوبی شبکه بندی نموده و ارتفاع میفها را به وسیله ترازیابی تعیین می کنند فواصل میفها و طول اضلاع شبکه بندی تابع شکل زمین و دقت مورد نظر می باشد و معمولاً بین ۲۵ ، ۵۰ متر متغیر است.

در عملیات ترازیابی گاهی لازم است که اختلاف ارتفاع بین دو نقطه واقع در دو ساحل (ودفانه یا دره عمقی) را که روی آنهم هیچگونه پلی در نزدیکی آن دو نقطه نیست تعیین نمایند در این صورت طریقه مخصوصی برای تعیین اختلاف ارتفاع دو نقطه به کار می رود که در حقیقت نوع مخصوصی از ترازیابی ژئودزی است و طرز عمل به قرار زیر است. فرض کنیم می فواهیم اختلاف ارتفاع بین دو نقطه A و B واقع در دو ساحل (ودفانه) ای را تعیین کنیم. دو ترازیاب در دو ساحل (ودفانه) مستقر شده و هم زمان با هم ترازیابی را انجام می دهند و متوسط اختلاف ارتفاعی که دو ترازیاب تعیین می نمایند عاری از هر گونه خطا ای اسبابی و خطاها مربوط به اثر گرویت زمین و انگسار نور خواهد بود.



نمایش فرم زمین به وسیله نقاط رقوم دار

معمولاً دو دستگاه بی سیم قابل حمل نیز ارتباط بین دو عامل را برقرار می کند که عملیات آنها همزمان باشد. پس از انجام ترازیابی دو عامل جای یکدیگر را عوض می کنند و ترازیابی که در ساحل چپ بوده است به ساحل راست می رود و آنکه در ساحل راست بوده است به ساحل چپ می آید. طرز عمل از روی شکل کاملاً پیداست و برای آنکه از فاصله نسبتاً دور درجات شافعی در داخل دوربین

ترازیاب تشخیص داده شود دو علامت مستطیل شکل به ابعاد تقریبی ۱۵، ۳۰ سانتی متر که می‌تواند در طول شاخص بالا و پایین رود نصب می‌شود دو علامت را در مقابل دو تقسیم محلوه و به فاصله یک متر از هم قرار داده و پس از آنکه ترازیاب را در حوالی یکی از نقاط (نقطه A در شکل) مستقر کردیم به شاخص نقطه A قراول (فته و قرائت مربوطه را انجام می‌دهیم .

سپس به شاخص نقطه B قراول (فته و با کمک پیچه حرکت قائم ترازیاب به علامت بالای شاخص قراولروی می‌گذیم و تقسیمات پیچ میکرومتری حرکت قائم را یادداشت می‌گذیم . بعد به علامت پایین قراولروی کرده و تقسیم مربوطه را یادداشت می‌گذیم و بعد هباب تراز را در مقابل درجه تنظیمی قرار داده و قرائت میکرومتر حرکت قائم را می‌فوانیم . اگر m و m' و n این قرائت ها باشند واضح است $m = m'$ برابر است با تغییر پیچ میکرومتری مربوط به حرکت ترازو و قطبیکه خط قراولروی دوی شاخص به اندازه فاصله دو علامت تغییر کند و اگر اختلاف $n - m$ فرض شود می‌توان با یک توانی ساده قرائت مربوط به خط قراولروی افقی دوی شاخص B را محاسبه کرد $|m + b/a|$

فرائت افقی Ln و قرائت شاخص نقطه B برابر است با مقدار b/a به اضافه قرائت مربوط به علامت پایینی که محلوه است .

خطاهایی که در عملیات ترازیابی داخل می‌شوند :

- خطای مربوط به انحنای زمین
- خطای مربوط به اثر انگساار خط قراولروی
- خطای مربوط به موازی نبودن سطوح تراز
- ارتفاع Orthometrique
- ارتفاع Dynamique
- خطای متوسط کیلومتری
- دقیق ترازیابی

نقشه برداری زمینی (بخش هفتم)

فهرست مطالب :

نقشه برداری با زنجیر Chain Surveying

اصول نقشه برداری با زنجیر

برداشت عوارض نسبت به امتداد

(وش کار در نقشه برداری با زنجیر


طرز عمل با گونیای مساحتی برداشت عوارض

نقشه برداری با زنجیر Chain Surveying

نقشه برداری با زنجیر به نوعی نقشه برداری اطلاق می شود که فقط با اندازه گیری فطی عناصر و عوارض روی زمین پلان مربوطه را تهیه می کنند این نوع نقشه برداری برای مناطق کوچک که دارای عوارض نسبتاً کمی هستند (از قبیل تهیه پلان از پارکها، مناطق داخل محدوده کارخانه ها و غیره) بسیار مناسب است.

اصول نقشه برداری با زنجیر

اصول نقشه برداری با زنجیر عبارتست از ایجاد چند امتداد مستقیم در محدوده مورد نظر و سپس تعیین موقعیت عوارض نسبت به این خطوط امتدادهای مستقیم که به عنوان مبنای نقشه برداری در منطقه کار ایجاد می شود باید به یکدیگر پیوند داشته باشد تا با توجهی یک امتداد نقشه کاملاً نسبت به طبیعت توجیه شود. ارتباط بین امتدادها ممکن است با ایجاد اشکال هندسی از قبیل مثلث، چهار ضلعی با دو قطر و غیره ایجاد شود و همیشه باید سعی شود که برای رسم این اشکال روی برگ نقشه معلومات نه تنها به اندازه لازم در افتخار باشد بلکه اطلاعات اضافی برای کنترل نیز داشته باشیم. پس از ایجاد چند امتداد مستقیم یکی از این امتدادها را نسبت به طبیعت توجیه می کنیم یعنی گرای جغرافیایی یا مخفاطیسی آن را به کمک قطب نما اندازه گیری می نمائیم و سپس باید عوارض زمین را نسبت به امتدادهای مستقیم برداشت کرد.



برداشت عوارض نسبت به امتداد

برداشت عوارض نسبت به امتداد

برداشت عوارض را نسبت به امتداد معلوم ممکن است به کمک افراجه عمود و اندازه گیری طول عمودها و مشخص کردن پایه آنها انجام داد که این طریقه را Offset می گویند یعنی نقاط a و b و c را با اندازه گیری عمودهای aa, bb, cc و طولهای Ac و Aa مشخص کرد. انتخاب ممکن است نقاط b و c را به کمک دو اندازه گیری aB و aA و bA و bB مشخص نمود. انتخاب یکی از دوشهای فوق بستگی به وضع منطقه و قضایوت نقشه بردار که خود تابعی از وزیدگی و تجربه آن است خواهد داشت. پنانچه بخواهیم یک خط نامنظم را نسبت به خط مستقیم برداشت کنیم در این صورت باید تعداد کافی از خط نامنظم را برداشت کرد.

(وش) کار در نقشه برداری با زمیر

الف) شناسایی : قبل از شروع نقشه برداری باید منطقه عملیات را شناسایی نقاط اصلی که باید تشکیل امتدادهای مستقیم را بدنهند انتخاب می گردد و باید طول نقاط افتیار شوند که بین هم دید داشته و امکان اندازه گیری فاصله بین آنها باشد و نقشه بردار ضمن شناسایی یک کروکی از منطقه و عوارض آن و محل نقاط انتخاب شده تهیه می کند. وضع نقاط باید طوری باشد که ارتباط هندسی بین آنها بقسمی برقرار گردد که اولاً بتوان با داشتن عوامل اندازه گیری شده آنها را (روی گاغذ نقل و ترسیم کرد و ثانیاً کنترلی هم برای اطمینان از صحت اندازه گیری ها موجود باشد.

وضع نقاط باید نسبت به هم دارای شرایط کلی زیر باشد :

۱- نقاط بین هم دید داشته باشند.

۲- در صورت امکان یکی از امتدادها سرتاسر منطقه را در برگیرد و امتداد های دیگر به آن متصل گردند.

۳- اگر امتدادها به شکل مثلث به هم متکی می گردند اضلاع آنها تقریباً به یک اندازه باشد.


۴- امتدادها طوری باشند که تقریباً تمام عوارض زمین را بتوان نسبت به آنها بداشت گرد.

۵- طول Offset ها کوتاه باشد.

۶- امتدادها در مناطق مسطح و تقریباً افقی منطقه قرار گیرند.

ب) میخ کوبی و شماره گذاری نقاط اصلی : نقاط را باید شماره گذاری نمود و به علاوه آنها را به وسیله میفهای چوبی یا آهنی طولی مشخص کرد که از بین نزوند و در محلهایی که ممکن است میفها از بین نزوند باید وضع آنها را نسبت به دو یا سه عارضه طبیعی با اندازه گیری لازم مشخص گرد.


ج) اندازه گیری فواصل : فواصل با استفاده از نوارهای مدرج فلزی اندازه گیری می شود. در زمینهای مسطح اندازه گیری بسیار آسان و کافی است در امتداد دو نقطه را با دقت اندازه گرفته و در زمینهای شبیب دار برای آنکه طولهای افقی اندازه گیری شود باید از طریق پله کانی استفاده گرد. برای اندازه گیری به طریقه افقی یا پله کانی یک طرف متر فلزی را روی میفی که در نقطه A کوبیده شده است قرار داده و متر را به طور افقی می کشنند. انتهای متر فلزی را به وسیله یک شاقول (وی زمین منتقل نموده با میخ چوبی یا با نگ (اگر ممکن باشد) مشخص می نمایند .




اندازه گیری فواصل با استفاده از نوار فلزی مدرج

بعضی اوقات بین بین دو نقطه که باید فاصله آنرا اندازه گرفت مانع وجود دارد در این صورت به طریق زیر عمل می کنیم:

- ۱- طریقه اول : در این طریقه فاصله CD را به $C'D'$ به وسیله عمودهای CC' و DD' منتهی می کنیم.
- ۲- طریقه دو^{۵۴} : با استفاده از اندازه گیری دو قطر GD و CF که یکدیگر را در نقطه O نصف کرده باشند. در این روش $CO=OF$ و $GD=OD$ اندازه گیری می شود و در تابعه.




روش اول (Offset)



روش دو^{۵۴}

۳- طریقه سوه : نقطه O را در خارج گرفته طولهای OG=GD و CF=FO را جدا می کنیم .

$$FG = \frac{1}{2}CD$$




(وش سوه)


در صورتیکه (ودفانه هایی در وسط AB باشد به شرح زیر عمل می کنند:

$$\begin{aligned} ab/cb &= be/cd \\ \text{از (وی ذوزنقه CBDE}} \end{aligned}$$

طولهای چهار ضلعی CBDE ممکن است مانند شکل عمل کرد :



حالی که (ودفانه هایی در وسط AB باشد



با اندازه گیری $FC=GC$ و $EC=CD$ امتداد خط HC تا مهل برفورد آن با امتداد (EG نقطه) J در این صورت:

$$GJ=HF$$

طریقه اخراج عمود : با وسایل مختلفی می توان از یک نقطه عمودی بر امتداد خارج کرد.

الف- طریقه استفاده از مثلثی که اضلاع آن به ترتیب برابر ۳ و ۴ و ۵ باشد فرض کنیم از نقطه A واقع بر امتداد مطلوبی می خواهیم عمودی بر آن اخراج کنیم. طولی برابر ۳ متر (وی آن اندازه می گیریم (متر $m = AB$ سپس از نقطه A قوسی برابر ۴ متر و از نقطه B قوسی برابر ۵ متر (سم می گنیم تا یکدیگر را در نقطه C قطع کنند.

طرز عمل با گونیای مساحتی

فرض می کنیم بخواهیم از نقطه A واقع در روی امتداد AB عمودی از این خط اخراج کنیم. ابتدا (وی نقطه B ژالنی به طور قائم نصب نموده سپس در نقطه A گونیای مساحتی را طوری قرار می دهیم که شاقولی که به آن آویزان شده است از نقطه A عبور کند یکی از وجوده مرئی منشور (یا یک آینه) را به طرف B قرار داده در این صورت اگر به طرف نقطه A نگاه کنیم تصویر B را در امتداد عمود بر AB خواهیم دید کافی است کمک نقشه بردار ژالنی را در نقطه C منطبق بر تصویر B نصب کند. گاهی

لازم است که از نقطه C بر خط AB عمودی فروآید در این صورت عاملی که گونیا را در دست دارد طوری حرکت می کند که تصویر ژالن C بر ژالن B منطبق شود.


برداشت عوارض

برای برداشت نقاطی که تشکیل محدود زمین را می دهند ممکن است به طریق زیر عمل کرد:


الف) از نقاط مشخصه ای که شکل محدود زمین را تعیین می نمایند عمودهایی بر خط AB فروآورده فواصل 1 و A-2 و A-3 و A-4 و غیره و همچنین طول عمودهای 1 و a-2 و b-3 و c-3 و d-2 و e-3 و f-2 و g-3 و h-2 و i-3 و j-2 و k-3 و l-2 و m-3 و n-2 و o-3 و p-2 و q-3 و r-2 و s-3 و t-2 و u-3 و v-2 و w-3 و x-2 و y-3 و z-2 و آندازه گیری نموده سپس a و b و c و d و غیره را مشخص کرد.

ب) ممکن است نقطه ای مانند M را از دو نقطه B و C اندازه گرفت با رسم مثلث CMB نقطه مشخص مشخص می شود معمولاً برای اینکه در تعیین موقعیت نقاط به وسیله اندازه گیری طول اشتباه نشود موقعیت هر نقطه با اندازه گیری فاصله آن از سه نقطه تعیین می شود.

چ) گاهی اوقات دو امتداد که با هم تشکیل زاویه می دهد باید نسبت به هم مشخص باشند مثلاً گاهی ممکن است گوش ساختمانی که در محل تلاقی دو فیابان قرار گرفته است نقشه برداری شود در این صورت ابتدا نقشه بردار محل تلاقی دو امتداد را معلوم کرده با اندازه گیری سه طول ۱ و ۲ و ۳ (۱ و ۳) در امتداد اضلاع PN و MN انتفاب شده اند. و با رسم مثلث ۱۲۳ زاویه a معلوم می شود.



حالی که دو امتداد با هم تشکیل زاویه می دهد



حالی که در وسط منطقه نقطه ای غیر قابل دسترس باشد

د) ممکن است در وسط منطقه قسمت غیر قابل دسترسی و محدود داشته باشد در این صورت به طریق زیر عمل می کنیم:

پس از برداشت شکل اصلی ABCD و اندازه گیری های دیگری که فقط اصلی (ا مشخص می کند وسط منطقه را با استفاده از طریقه های گفته شده برداشت می کنیم.

نقشه برداری زمینی (بغش هشتم)

فهرست مطالب :

نقشه برداری با تئودولیت و تاکٹومتری

اندازه گیری زوایا با تئودولیت

استقرار تئودولیت در ایستگاه (قائم نمودن معمور اصلی)

اندازه گیری زوایای بین دو امتداد (زوایای سمتی)


اندازه گیری زاویه یک امتداد با شمال مخناطیسی

اندازه گیری زوایای ارتفاعی (زوایایی که در صفحه قائم قرار دارد)


طرز تعیین فاصله سمت الارسی (تعیین Z0)

اندازه گیری زوایا با تئودولیت

در اندازه گیری زاویه به وسیله تئودولیت باید ابتدا تئودولیت را (روی سه پایه و در رأس زاویه مورد اندازه گیری مستقر نمود و در ایستگاه قرار داد) به طوریکه اولاً محور اصلی آن قائم بوده و از نقطه O نیز بگذرد. پس از تنظیم دوربین تئودولیت با نشانه روی به دو نقطه A و M که به وسیله ژالن یا پرچم از دور قابل رویت شده اندازویه بین دو سطح قائم که اولی مار بر نقطه A و محور تئودولیت و دومی مار بر نقطه M و محور تئودولیت باشد اندازه می گیرند.



(وش) تعیین زاویه با تئودولیت




تعیین زاویه با تئودولیت، سر زمین

باید توجه داشت که تئودولیت همیشه تصاویر زوایای صفحه مدرج فود را که صفحه افقی می باشد (موقعیتی محور اصلی تئودولیت قائم شده است) اندازه می گیرد ولذا همیشه زاویه فرجه دو صفحه اندازه گیری می شود. چون اندازه گیری زاویه در نقشه برداری با تئودولیت نقش اساسی را دارد.

استقرار تئودولیت در ایستگاه (قائم نمودن محور اصلی)

در نقشه برداری اغلب اصطلاح استقرار تئودولیت با استقرار دستگاه نقشه برداری به کار می (و) منظور از استقرار تئودولیت آن است که محور اصلی تئودولیت از نقطه ایستگاه مرور کند و ثانیاً این محور قائم باشد. برای استقرار تئودولیت ابتدا تئودولیت را که روی سه پایه آن نصب شده است (وی نقطه ایستگاه می گذاریم) به شکلی که امتداد محور اصلی تقریباً از نقطه ایستگاه عبور کند و به کمک تراز گروی تقریباً محور اصلی را به حالت قائم در می آوریم و سپس درجه تنظیمی را تعیین می کنیم و پس از آن به شرح زیر محور تئودولیت را کاملاً قائم می کنیم:

۱- الیداد را طوری قرار می دهیم که تراز استوانه ای موازی با دو پیچ V_1 و V_2 گردد.



۲- به کمک دو پیچ مذبور مباب را در مقابل نشانه تنظیمی قرار می دهیم (اگر درجه تنظیمی در وسط شیشه مدرج تراز باشد می گوئیم مباب را در مقابل نشانه قرار می دهیم)

۳- الیداد را 90° درجه دوران داده به کمک پیچ V_3 مباب را در مقابل نشانه تنظیمی می آوریم در این حالت محور تئودولیت قائم شده است. البته باید عمل را دوباره تکرار کرد.

اندازه گیری زوایای بین دو امتداد (زوایای سمتی)

فرض کنیم زاویه ای به وسیله راس S و دو امتداد SA و SB (وی زمین مشخص شده باشد برای اندازه گیری زاویه بین این دو امتداد تئودولیت را در نقطه S مستقر می کنیم و با حرکت الیداد معمور تلسکوپ تئودولیت را روانه نقطه A نموده و به آن نشانه (وی می کنیم به طوریکه تصویر نقطه کاملاً واضح و روشن در میدان دید دوربین تئودولیت قرار گیرد. و به کمک پیچ مرکت ففیف سمتی نقطه A را در (وی تار) قائم (تیکول قرار می دهیم و در این حالت دایره مدرج قائم را به کمک سیستم قرائت مربوطه قرائت می کنیم بعد با حرکت الیداد معمور تلسکوپ را (روانه نقطه B نموده و به آن نشانه (وی می کنیم و دایره مدرج قائم را مانند دفعه قبل قرائت می کنیم اگر LA قرائت مربوط به امتداد SA و LB قرائت مربوط به امتداد SB باشد زاویه بین دو امتداد برابر است با :


$$a = LB - LA$$

گاهی لازم است که زاویای بین چند امتداد را اندازه گیری نمود و به هر حال طرز عمل به طور کلی مانند بالا خواهد بود ولی برای آنکه خطاهای مربوط به عدم تنظیم یا عدم دقت درجه بندی لمب تئودولیت مذکور شود طرق مختلفی به کار می (و) ده:


۱- طریقه دور افقی

در این طریقه یکی از امتدادهای مورد نظر را که دارای دید بسیار خوبی باشد به عنوان مبدأ انتخاب نموده و قرائت مربوط به آن را انجام می دهیم و بعد به کلیه امتدادها یکی پس از دیگری قراولروی نموده قرائتمربوطه را یادداشت می کنند و بعداً نیز به (وی امتداد مبدأ قراول (فتحه تا دور افق به اصطلاح بسته شود.

ممکن است دو قرائت مربوط به امتداد مبدأ با یکدیگر متفاوت باشند که تفاوت آنها را خطای بست دور افق می نامند و چنانچه این خطای بست از مد مجاز کمتر باشد متوسط آن را به عنوان قرائت ضلوع مبدأ قبول خواهیم کرد و یا آنرا به طور نسبی بین عده امتدادهای دور افق تقسیم می کنیم و محمولاً برای اینکه دقت عملیات بیشتر شود خطای مربوط به تقسیمات لمب تئودولیت مذکور شود دور افق را چند مرتبه و هر دفعه با قرائتهای مختلفی اندازه می گیرند بدین معنی که اگر در دفعه اول قرائت مربوط به ضلوع مبدأ در حدود صفر بوده است در مرتبه دوم قرائت در حدود ۱۰۰ خواهد بود دفعه سوی ۵۰ و دفعه چهارم ۱۵۰ و در هر یک از این حالتها وضع تلسکوپ را نسبت به الیدا تغییر می دهند. در حالت اول و سوی (دایره به چپ) و حالت دوم و چهارم (دایره به (است) افتیار می کنند و این طرز اندازه گیری Reiteration یا تجدید می نامند.



(دوش دور افقی)



(دوش گوپل)

۴- طریقه گوپل

در این طریقه ابتدا به امتداد مبدا قراولروی شده و سپس امتدادهای دیگر یکی پس از دیگری قرائت می شوند ولی پس از آنکه امتداد ما قبل آفر (در شکل SD) (قراولروی) و قرائت شد به تئودولیت یک دوران مضاعف می دهند. (دوران مضاعف یعنی دوران آبیداد حول محور اصلی به اندازه ۱۸۰ درجه) و سپس دوران تلسکوپ حول محور افقی به اندازه ۱۸۰ درجه) در این حالت قرائت روی فلنج ما قبل آفر را انجام داده و در جهت عکس اندازه گیری امتدادها به سمت مبدا سایر امتدادها را اندازه گیری می کنیم. اگر در حالت اول تلسکوپ در وضعیت دایره به راست بوده است (مستقیمه) پس از دوران مضاعف وضعیت تلسکوپ دایره به چپ فواهد شد (محکوس) واضح است قرائتهای مربوط به یک

امتداد در دو وضعیت مختلف تلسکوپ با یکدیگر 180° درجه تفاوت دارد و متوسط این دو قرائت را به عنوان قرائت ممتمل (وی امتداد اختیار می کنند. برای از بین بردن خطا و بالا بردن دقت عمل را چند مرتبه با درجات مختلف (مبدأ مختلف) تکرار می کنند.

اندازه گیری زاویه یک امتداد با شمال مخناطیسی


در غالب کارهای نقشه برداری مانند تومیه یک امتداد با شمال مخناطیسی و یا در انها پیمایش های منحرف لازم است که زاویه یک امتداد با شمال مخناطیسی اندازه گیری شود در این صورت یا باید (وی تئودولیت قطب نمای مخصوصی که جاسازی شده است نصب نمود (این قطب نماها به صورت دایره ای یا لوله ای هستند) و یا با تئودولیت مخصوص که دایره مدرج آن مخناطیسی است زاویه سمت مخناطیسی امتدادها را اندازه گرفت. اگر قطب نمای مخصوص (وی تئودولیت نصب شده باشد در این صورت پس از استقرار تئودولیت در ایستگاه به امتداد مورد نظر نشانه (وی می کنیم. (صفر تقسیمات همیشه در امتداد ممکن دیدگانی دوربین می باشد) و پس از نشانه (وی عقربه مخناطیسی جهت شمال را نشان می دهد در مقابل تقسیماتی می ایستاده آنرا نیز قرائت می کنیم زاویه امتداد مورد نظر با شمال مخناطیسی به دست می آید.

اندازه گیری زوایای ارتفاعی (زاویایی که در صفحه قائم قرار دارد)


فرض کنیم V قائم ایستگاه و A نقطه غیر مشخصی و S ایستگاه باشد زاویه بین امتداد SA را با قائم ایستگاه زاویه سمت الراسی می نامند.

متهم این زاویه را (زاویه ای که امتداد BA با افق محل می سازد) زاویه ارتفاعی می گویند گاهی اوقات زاویه ارتفاعی را به نام زاویه شب نامیده اند. در نقشه برداری چون اختلاف ارتفاع دو نقطه را با استفاده از زاویه ارتفاعی محاسبه می کنند اصطلاح زاویه ارتفاعی مفهوم صحیح تری خواهد داشت و همیشه با تعیین این زاویه اختلاف ارتفاع بین نقطه ایستگاه و نقاط دیگر را تعیین می کنند. زاویه ارتفاعی را به کمک مدرج قائم (لمب قائم) تئودولیت اندازه می گیرند. بعضی وسائل نیز هستند که شب را بر حسب چند درصد اندازه می گیرند و آنها را شب سنج نامیده اند.

دایره مدرج قائم در تئودولیت و طرز قرائت تقسیمات آن مانند دایره مدرج افقی است و برای از بین بردن خطای مربوط به عدم مرکزیت محمور افقی و مرکز دایره مدرج دو قسمت متقاطر لمب قرائت می‌گردد.



اندازه گیری زوایای ارتفاعی



دایره مدرج قائم در تئودولیت و طرز قرائت تقسیمات آن

برای اینکه اندازه صمیع زاویه سمت الراسی یا زاویه ارتفاعی تعیین شود لازم است که خط قائم مار بر مرکز دایره مدرج از صفر تقسیمات بگذرد (تئودولیتهایی که تقسیمات آن قائم را صفر و افق (۹۰ درجه نشان می‌دهد) برای اینکه این شرط همیشه مراقبات شود. تراز استوانه ای متصل به لمب قائم


نصب شده است و موقعیت هباب تراز در مقابل تقسیم تنظیمی آن قرار گیرد شرط فوق صادق فواهد بود. معمولاً این تنظیم فیلی ناپایدار است و اغلب پس از اینکه هباب تراز را در مقابل تقسیم تنظیمی قرار دادیم فقط قائمی که با چنین تئودولیتی اندازه گیری شود نسبت به امتداد صفر دایره مدرج عبور نمی کند و بنابراین زوایای قائمی که با چنین تئودولیتی اندازه گیری شود نسبت به امتداد صفر لمب قائم بوده و نسبت به قائم نیستند. محل تلاقی فقط قائم ماربز مرکز لمب با تقسیمات آن را نقطه سمت الراس می نامند و تقسیم مربوط به این نقطه Z_0 ایستگاه می نامند زیرا هرگاه از یک نقطه به نقطه دیگر تئودولیت را تغییر مکان دهیم در ضمن تغییر مکان ممکن است در اثر مرکات واردہ به تئودولیت این مقدار تغییر کند از این رو این تقسیم را که ظاهراً باید برای یک تئودولیت ثابت باشد Z_0 ایستگاه می نامیم.

طرز تعیین فاصله سمت الراسی (تعیین Z_0)

- ۱- تئودولیت را در نقطه ای مستقر می نماییم
- ۲- به نقطه دوری مانند A که از لحاظ قراولروی مناسب باشد قراولروی نموده (مثلثاً در حالت دایره به چپ که به طور اختصار با حرف L مشخص می کنیم) و پس از آنکه دو نیمه هباب تراز متصل به دایره قائم را بر هم منطبق کردیم (در مقابل نشانه مشخصی قراردادیم) دایره قائم را قرائت می کنیم.



قبل از دوران مضاعف



پس از دوران مضاعف

۳- پس از دوران مضاعف تئودولیت (دوران آلیداد حول محور اصلی به اندازه 180° درجه و دوران تلسکوپی حول محور افقی به اندازه 180° درجه) به نقطه A قراولوی نموده پس از آنگه دو نیمه مباب تراز متصل به لمب قائم را بـ هم منطبق کردیم (در مقابل همان نشانه نشفص قبلی قرار دادیم) لمب مدرج را قرائت می کنیم.

واضح است چون صفحه قائم مدرج 180° درجه حول محور قائم مار بر مرکز آن دوران نموده است پس:

مقدار حقیقی زاویه سمت الراسی نقطه A در حالت اول برابر است با $Z=L+30^\circ$ (طبق شکل) و مقدار حقیقی همین زاویه در حالت دوم برابر است با $Z=360^\circ - (R+30^\circ)$ اگر دو مقدار با هم جمع شود مقدار 30° مذکور شده و اندازه حقیقی فاصله سمت الراسی نقطه A چنین است.

$$Z=L- R- 360/2$$

تبصره ، اگر دو رابطه فوق را از هم کسر کنیم 30° ایستگاه مساب می شود.

$$30=360- (L- R/2)$$

و بنابراین اگر بخواهیم در بعضی مواقع فقط با یک اندازه گیری مثلاً در حالت دایره به راست مقدار صحیح زاویه قائم را مساب کنیم باید قبلًا با قراولوی به نقطه ثابتی 30° ایستگاه را مساب کرده باشیم.